


**CSN**



CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR



CSN/AIN/68/IRA-1108/12

Hoja 1 de 2

## ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICA:** Que se personó, el día catorce de febrero de dos mil doce, en APPLUS NORCONTROL, SLU., sita en el [REDACTED] en Huelva.



Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a: Radiografía industrial, medida de densidad y humedad y análisis de materiales, cuya última autorización en vigor (MO-20), fue concedido por la Dirección General de Industria Energía y Minas. Consejería de Economía e Industria. Xunta de Galicia, en fecha 3 de febrero de 2011.-----

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Supervisor. y D<sup>a</sup> [REDACTED] Responsable de Gestión Documental, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en el trámite de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese que información o documentación aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- En la planta baja, del emplazamiento referido, en el interior de una dependencia señaliza, provista de acceso controlado y extinción de fuego, se encontraba un recinto blindado con tapa metálica, que en el momento de la inspección estaba vacío.-----
- En el mismo se encontraban, una telepizna, un contenedor y planchas metálicas, destinados a posibles accidentes operacionales.-----





- Según se manifestó, los dos gammágrafos de ref. [REDACTED] que habitualmente prestan servicio en la zona, se encontraban en la provincia de Badajoz.-----
- **Fue exhibida la documentación siguiente:**
  - Certificados de revisión de los equipos y accesorios, por la firma [REDACTED] exhibiendo a su vez los certificados de actividad y hermeticidad de las fuentes y sus hojas de inventario (RD.229/2006), correspondientes. Equipos [REDACTED] n°. de fuente S101861/E785 y [REDACTED] n°. de fuente A-424.9/73353B
  - Registros dosimétricos, referidos al operador S [REDACTED] relativo al mes de diciembre de 2011, no se deducen valores significativos, así como la vigilancia médica realizada en [REDACTED] disponiendo de carné de conducir clase E.-----
  - Diarios de Operación, correspondientes a los equipos de ref. 36.01.08 [REDACTED] ref. 67.01.09 [REDACTED]-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veinte de febrero de dos mil doce.

CONFIRME

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1, del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **APPLUS NORCONTROL, SLU.**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

SEVILLA A 05 MARZO 2012