

ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionario acreditado como inspector del Consejo de Seguridad Nuclear, en su condición de autoridad pública según el artículo 122 del Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, en el ejercicio de la función inspectora,

CERTIFICA: Que se personó el día 16 de octubre de 2025 en las instalaciones del **CENTRO DE IMPLANTES PROSTÁTICOS (CIMPRO), S.L.**, sitas en Oviedo.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a uso médico, cuya autorización vigente (MO-1) fue concedida por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo del Principado de Asturias, con fecha 8 de mayo de 2002.

La Inspección fue recibida por don , J , en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

Las dependencias se encuentran en un cuarto en la planta primera en la zona de quirófanos, debidamente señalizadas y disponen de medios para establecer control de acceso. Cuenta con una caja fuerte donde se almacena tanto el material recibido como los residuos generados en la instalación.

Se mantiene el proveedor de semillas de () y el sistema de implante que utiliza un depósito de almacenamiento en el que vienen alojadas las semillas que son implantadas sin necesidad de manipulación. Las semillas sobrantes quedan alojadas en el depósito que, posteriormente, es retirado por el suministrador.

Disponen de un monitor de radiación de la firma , modelo - , número de serie , calibrado en en octubre de 2019.

Disponen de una licencia de Supervisor en vigor. Se realiza control de un usuario por . La última lectura disponible es de agosto de 2025



Disponen de Diario de Operación de referencia , donde se anotan los datos de paciente, actividad, número de semillas implantadas y el rastreo del paciente (tasa de dosis en perineo/contacto/pubis). No constan incidencias.

Consta la presentación del informe anual correspondiente a 2024.

