

ACTA DE INSPECCIÓN

jefe del Servicio de Actividades Radiactivas del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

CERTIFICA: Que se personó, el día ocho de junio de 2023, en el CENTRE DENTAL CIUTADELLA, sito en CIUTADELLA.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico ubicada en el emplazamiento referido a nombre de CENTRE DENTAL CIUTADELLA, SL, con NIF Su código de registro es RXPM 1242, fue inscrita en el Registro el 12 de diciembre de 1994 y su última notificación de inscripción fue realizada el 18 de marzo de 2022.

La Inspección fue recibida por , gerente del centro dental, quien fue informado de la finalidad de la inspección y manifestó aceptarla en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. DEPENDENCIAS, EQUIPOS Y MATERIAL RADIOACTIVO

- La instalación está dedicada al diagnóstico dental. Está ubicada a nivel de planta baja y está compuesta por 9 gabinetes dentales dotados con equipos intraorales y dos salas de radiografía que albergan un equipo dental panorámico y un equipo CBCT respectivamente.



- Los equipos que se relacionan a continuación están presentes en la instalación y están correctamente inscritos en el Registro de instalaciones de rayos X :

Equipo	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
Panorámico					
Intraoral-2					
Intraoral-4					
Intraoral-5					
Intraoral-7					
Intraoral-8					
Intraoral-9					
Intraoral-10					
Intraoral-11					



- Las salas que albergan los equipos están señalizadas correctamente, disponen de prendas plomadas de protección.
- El equipo que se relaciona a continuación no está presente en la instalación estando inscrito en el Registro de instalaciones de rayos X. Está disponible el certificado de retirada emitido por una EVAT autorizada con fecha de 31/05/2023:

Equipo	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
Intraoral -1					

- El equipo que se relaciona a continuación está en servicio en la instalación no estando inscrito en el Registro de instalaciones de rayos X. Está disponible el certificado de instalación emitido por una EVAT autorizada con fecha de 26/05/2023 :

Equipo	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
Intraoral					

DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- , estomatólogo, dirige la instalación y dispone de la acreditación correspondiente. Así mismo, disponen de acreditación de director de instalaciones de rayos X otros dos facultativos que trabajan en la instalación
- Trabajan en la instalación trabajadores que disponen de acreditación para operar equipos de rayos X y son los encargados de operar los aparatos de la instalación.
- Dichos operadores están sujetos a control dosimétrico. Están disponible los correspondientes informes con las lecturas dosimétricas mensuales, que muestran valores inferiores al valor de registro.

TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Está disponible un certificado del grado de conformidad de la instalación emitido por la UTPR el 6/03/2023 en el que se hacen constar que existen parámetros con valores fuera de tolerancia respecto a los recomendados en el Protocolo Español de Control de calidad en Radiodiagnóstico en el equipo marca modelo recomendándose la revisión del equipo.
- Están disponibles los informes con los resultados de la vigilancia de los niveles de radiación, la realización del control de calidad y la estimación de dosis a pacientes de los equipos presentes en la instalación, expedidos por la UTPR con fecha de 06/03/2023.
- En el informe de control de calidad del equipo marca modelo se señala que el ensayo de exactitud de la tensión arroja una desviación del 23,9%, por encima del valor de tolerancia del 10%.
- La instalación dispone de un Programa de Protección Radiológica actualizado.



CUATRO.OBSERVACIONES

- De acuerdo con los certificados emitidos por una EVAT autorizada, el equipo registrado que no está presente en la instalación se averió y fue retirado para su destrucción a finales del mes de mayo de 2023. En su lugar se instaló el equipo no registrado que se menciona en el apartado uno de la presente acta.
- El titular manifiesta haber iniciado, a través de la UTPR, los trámites para la declaración ante el Registro de esta modificación de la instalación.

CINCO. DESVIACIONES

- No consta la adopción de medidas correctoras en relación con el resultado desfavorable recogido en el informe de control de calidad del equipo marca modelo

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Palma, en la sede de la Dirección General de Política Industrial.

12/06/2023

- DNI *** **



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de CENTRE DENTAL CIUTADELLA, SL para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

en calidad de Director Médico y Administrador de
CENTRE DENTAL CIUTADELLA, SL titular de la instalación de rayos X, RXPM-1242

Expreso mi acuerdo con el contenido del acta **CSN-CAIB AIN-02 RXPM-1242 2023**, correspondiente a la inspección realizada el día 08/06/2023.

- En relación con la desviación: No consta la adopción de medidas correctoras en relación con el resultado desfavorable recogido en el informe de control de calidad del equipo marca , modelo , manifiesto, que: Se ha procedido a solicitar la calibración del equipo especificado por parte de servicio técnico autorizado. Dicho procedimiento se realizará en fecha jueves 6 de julio de 2023, primera fecha disponible por parte del técnico.

Ciudadella, 20 de Junio de 2023

Firma

 Firmado digitalmente
por
Fecha: 2023.06.20
18:09:30 +02'00'



DILIGENCIA

En relación con los comentarios formulados y/o la documentación aportada en el TRÁMITE del acta de inspección CSN-CAIB/AIN-02/IRA-1242/2023, correspondiente a la inspección realizada en Ciutadella el 08/06/2023, el inspector que la suscribe declara que el titular ha expresado su acuerdo con el contenido del acta y en relación con las desviaciones:

1. No consta la adopción de medidas correctoras en relación con el resultado desfavorable recogido en el informe de control de calidad del equipo marca modelo

El titular manifiesta que: *Se ha procedido a solicitar la calibración del equipo especificado por parte de servicio técnico autorizado. Dicho procedimiento se realizará en fecha jueves 6 de julio de 2023, primera fecha disponible por parte del técnico. se tomarán las medidas oportunas para que realicen el curso de operador de instalaciones radiactivas*

Estas manifestaciones no implican la modificación del contenido del acta, y supone un compromiso del titular de cara a la subsanación de las desviaciones detectadas.

Palma,

26/06/2023

DNI ***| **

Inspector acreditado en Illes Balears

