



ENE. 2012

CSN-CAC/AIN/01/RX/VA-0516/11  
Hoja 1 de 2



## ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED] Funcionario de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias e Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear en la Comunidad Autónoma de Canarias,

**CERTIFICA:** Que se personó el día veinticinco de noviembre de dos mil once en el "CENTRO VETERINARIO LA LUZ" cuyo titular es D. [REDACTED] con DNI nº [REDACTED] que se encuentra situado en la calle [REDACTED] del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria (35008), isla de Gran Canaria.


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico veterinario, y que no se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] veterinario de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.


Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- En la instalación se encontraba un equipo marca [REDACTED] modelo [REDACTED] número de serie 7187 y número de serie de tubo 443099. El equipo no disponía de marcado CE. \_\_\_\_\_
- El equipo se encontraba desconectado de la red eléctrica (ver Anexo) y, según se manifiesta, en desuso hace más de diez años. Actualmente el Centro deriva las radiografías a la instalación [REDACTED] (RX/GC-2507). \_\_\_\_\_



- Según se manifiesta, el equipo había sido adquirido a [REDACTED] no mostrándose documentación acreditativa al respecto. \_\_\_\_\_
- Según se manifestó, la instalación fue visitada en su momento por la UTPR [REDACTED] no llegándose a culminar el procedimiento de inscripción registral. No se mostró documentación acreditativa al respecto. \_\_\_\_\_
- La Inspección requirió al titular para que se pusiera en contacto con una empresa de venta y asistencia técnica autorizada al objeto de dar cumplimiento al artículo 21 del Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, y entregar en el trámite de la presente acta el certificado de retirada correspondiente. \_\_\_\_\_




Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Las Palmas de Gran Canaria a dieciséis de diciembre de dos mil once.

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de "CENTRO VETERINARIO LA LUZ" para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

*En respuesta al Acta de Inspección les adjunto  
la respuesta, así como documentos anexos que acreditan  
la afirmación en ella descrita.*

*Jose Manuel Lopez Lopez 4 Enero 2012*



**DILIGENCIA:** En relación con el Acta de referencia CSN-CAC/AIN/01/RX/VA-0516/11, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil once, el Inspector que la suscribe declara a los comentarios formulados en el TRÁMITE de la misma:

- No cambian el contenido del acta.

Las Palmas de Gran Canaria, 09 de enero de 2012

  
EL INSPECTOR DE IIRR  
