

ACTA DE INSPECCIÓN

, Funcionario de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias e Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear en la Comunidad Autónoma de Canarias,

CERTIFICA: Que se personó sin previo aviso el diez de abril de dos mil veinticinco en la **CLÍNICA DENTAL CASTRILLO**, cuya titular es (NIF:), y que se encuentra situada en del término municipal de Santa Lucía de Tirajana (35110), isla de Gran Canaria.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico dental (tipo 3), cuya última inscripción registral en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias es de fecha 23/05/2019.

La Inspección fue recibida por , quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

La titular fue advertida previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

UNO. INSTALACIÓN:

- La instalación dispone de un equipo ubicado en una sala cuyos colindamientos coinciden con lo detallado en la documentación de la Declaración. _____
- El equipo instalado (radiología dental intraoral), es de la marca , modelo , número de serie , que incorpora tubo marca , modelo , número de serie . El equipo dispone de marcado CE. _____
- La sala está señalizada y su acceso es controlado. _____

DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN:

- Se dispone de un delantal plomado. _____

TRES. NIVELES DE RADIACIÓN:

- Mientras se efectúan disparos sobre un volumen de agua con un tiempo de se detectó un máximo de $\mu\text{Sv/h}$ tras la puerta de acceso a la sala, $\mu\text{Sv/h}$ tras pared de la sala que linda con gabinete anexo y no se detectó tasa de dosis en el punto de disparo (en sala de esterilización anexa haciendo uso de disparador con cable extensible). _____



- Los disparos fueron realizados por _____ portando dosímetro personal de solapa. _____
- Las medidas de tasas de dosis se realizan con un detector de radiación marca _____ modelo _____, n/s _____, calibrado en _____ en fecha 11 y 16 de julio de 2024. _____

CUATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN:

- _____ dispone de acreditación otorgada por el Consejo de Seguridad Nuclear para dirigir instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico dental. Según se manifiesta es la única persona que usa el equipo y está _____ está clasificada radiológicamente como B. _____
- Se efectúa el control dosimétrico mediante el uso de un dosímetro personal tipo TLD asignado a la directora de la instalación. Las lecturas dosimétricas se realizan por _____. La última lectura dosimétrica disponible corresponde a febrero de 2025
_____.

CINCO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN:

- Según se manifiesta actualmente se realizan una media de _____ disparos/semana. _____
- Según se manifiesta disponen de contrato con la UTPR _____. _____
- Según se manifiesta no han habido intervenciones o reparaciones de importancia en el equipo que hayan afectado a la dosis a paciente o a la calidad de imagen. _____

SEIS. DESVIACIONES:

- No fue mostrado el contrato escrito con la Unidad Técnica de Protección Radiológica (artículo 24 del Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio) _____
- No fue mostrada la última vigilancia de los niveles de radiación de la instalación (artículo 18 d) del Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio) _____
- No fue mostrado el último control de calidad del equipo de la instalación (artículo 19.2 a) del Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio) _____
- No fue mostrado el certificado periódico de conformidad de la instalación (artículo 18 e) del Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio) _____
- No fue mostrado el Programa de Protección Radiológica de la instalación (artículo 19 del Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio) _____
- No es visible cartel de aviso a embarazadas (artículo 9 del Real Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre). _____

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre



instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico y el Real Decreto 1029/2022 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Las Palmas de Gran Canaria.

TRÁMITE. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, se invita a un representante autorizado de la **CLÍNICA DENTAL CASTRILLO** para que en el plazo que establece el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, manifieste con su firma bien su conformidad con el contenido del acta, o bien haga constar las manifestaciones que estime pertinentes.

A tal efecto se deberá generar un documento independiente, firmado y que debe incluir la referencia del expediente que figura en el cabecero de esta acta de inspección.





CLINICA DENTAL
CASTRILLO

35110 – Santa Lucía de Tirajana.

Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear
en la Comunidad Autónoma de Canarias
Presente

Por la presente, hago llegar la documentación solicitada con
referencia al expediente del acta de inspección de fecha 10
de Abril del presente año, CSN-CAC/AIN/01/RX/GC-2609/2025

Atentamente,

DILIGENCIA

En relación con los documentos aportados en el TRÁMITE del acta de inspección de referencia CSN-CAC/AIN/01/RX/GC-2609/2025, correspondiente a la inspección realizada en la instalación de radiodiagnóstico médico cuyo titular es el día diez de abril dos mil veinticinco, el inspector que la suscribe declara,

- Documento 1 (contrato con UTPR): Se aporta contrato suscrito con la UTPR con validez del 14/04/2025 (fecha posterior a la inspección) hasta el 31/12/2025. De la documentación aportada se deduce que no ha existido contrato con UTPR desde el 31/07/2020 hasta el 14/04/2025.
- Documento 2 (certificado periódico de conformidad): Se aporta un certificado de conformidad emitido por la UTPR en fecha 10/09/2018. De la documentación aportada se deduce que no consta emitido certificado periódico de conformidad con posterioridad al entregado, siendo su periodicidad cada cinco años.
- Documento 3 (vigilancia de los niveles de radiación de la instalación): Se hace entrega de una vigilancia de niveles de radiación realizada por la UTPR de fecha 14/08/2018. De la documentación aportada se deduce que no ha existido control de niveles de radiación con posterioridad a la fecha indicada.
- Documento 4 (control de calidad del equipo de la instalación): Se hace entrega de un control de calidad del equipo de la instalación realizado por la UTPR en fecha 14/08/2018. De la documentación aportada se deduce que no ha existido control de calidad del equipo con posterioridad a la fecha indicada.
- Documento 5 (Programa de Protección Radiológica): Se hace entrega de Programa de Protección Radiológica. Se subsana la desviación.
- Documento 6 (cartel de aviso a embarazadas): Se hace entrega de fotografía del cartel. Se subsana la desviación.

NOTAS ADICIONALES: Se hace entrega de los informes de dosimetría individual de la directora de la instalación correspondientes al control dosimétrico de los años 2024 y 2025.

Las Palmas de Gran Canaria, 06 de mayo de 2025

EL INSPECTOR DE IIRR

