

ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionario de la Comunidad Foral de Navarra y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como inspector en su condición de autoridad pública según el artículo 122 del Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, en el ejercicio de la función inspectora,



CERTIFICA: Que se ha personado el día siete de marzo de dos mil veinticinco, en la **CLÍNICA DENTAL ANSOÁIN**, sita en la Travesía , en ANSOÁIN/ANTSOAIN (Navarra), con NIF .

La visita tuvo por objeto el control del funcionamiento de la instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido, cuyo código de registro es NA-1328 a nombre de **SOHOINI, S.L.P.**, y cuya última notificación de inscripción fue realizada en fecha 1 de marzo de 2024. .

La Inspección fue recibida por , odontólogo cotitular de la clínica, quien aceptó la finalidad de la Inspección en cuanto se relaciona con la Protección Radiológica. .

El cotitular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el Acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido. .

De las comprobaciones realizadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por el personal antes citado, resulta que:

UNO. INSTALACIÓN

- La instalación consistía en ocho salas, en las cuales se encontraban instalados los siguientes equipos:

- * Sala 1. Un equipo de la firma _____, modelo _____, con nº de serie _____, de _____ kV y _____ mA de tensión e intensidad máximas, respectivamente.
- * Sala 2. Un equipo de la firma _____, modelo _____, con nº de serie _____, de _____ kV y _____ mA de tensión e intensidad máximas, respectivamente.
- * Sala 3. Un equipo de la firma _____, modelo _____, con nº de serie _____, de _____ kV y _____ mA de tensión e intensidad máximas, respectivamente.
- * Sala 4. Un equipo de la firma _____, modelo _____, con nº de serie _____, de _____ kV y _____ mA de tensión e intensidad máximas, respectivamente.
- * Sala 5. Un equipo de la firma _____, modelo _____, con nº de serie _____, de _____ kV y _____ mA de tensión e intensidad máximas, respectivamente.
- * Sala 6. Un equipo de la firma _____, modelo _____, con nº de serie _____, de _____ kV y _____ mA de tensión e intensidad máximas, respectivamente.
- * Sala 7. Un equipo de la firma _____, modelo _____, con nº de serie _____, de _____ kV y _____ mA de tensión e intensidad máximas, respectivamente.
- * Sala 8. Un equipo de la firma _____, modelo _____, con nº de serie _____, de _____ kV y _____ mA de tensión e intensidad máximas, respectivamente. _____

- Los equipos disponían de sus correspondientes placas de identificación. _____

- Con dichos equipos se utiliza la técnica digital. _____

- Según se manifestó, las paredes de la sala 8 y su puerta de acceso, se encontraban plomadas. _____

- Las salas se encontraban señalizadas de acuerdo con el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, disponiendo de medios para establecer un acceso controlado. _____



DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN

- Estaba disponible el siguiente material de protección radiológica: un delantal plomado de espesor desconocido y un protector tiroidal de 0,3 mm. -----

TRES. NIVELES DE RADIACIÓN

- Fueron medidos los niveles de radiación, tanto en los puestos ocupados por los operadores de los equipos, en el exterior de las salas, como en las salas colindantes con el haz dirigido a ellas, con los siguientes resultados:

- * Sala 1. Condiciones de disparo: kV, mA y 0,125 s. Tasas de dosis:
y $\mu\text{Sv/h}$ en la sala 2.
- * Sala 2. Condiciones de disparo: kV, mA y 0,12 s. Tasas de dosis:
y $\mu\text{Sv/h}$ en la sala 3.
- * Sala 3. Condiciones de disparo: kV, mA y 0,12 s. Tasas de dosis:
y $\mu\text{Sv/h}$ en la sala 2.
- * Sala 4. Condiciones de disparo: kV, mA y 0,12 s. Tasas de dosis:
y $\mu\text{Sv/h}$ en la sala 3.
- * Sala 5. Condiciones de disparo: kV, mA y 0,125 s. Tasas de dosis:
y $\mu\text{Sv/h}$ en la sala 4.
- * Sala 6. Condiciones de disparo: kV, mA y 0,125 s. Tasas de dosis: $\mu\text{Sv/h}$
y $\mu\text{Sv/h}$ en la sala 5.
- * Sala 7. Condiciones de disparo: kV, mA y 0,12 s. Tasas de dosis:
y $\mu\text{Sv/h}$ en la sala 6.
- * Sala 8. Condiciones de disparo modo PANO: kV, mA y 19 s. Tasa de dosis:
tras la puerta y tras la rendija de la puerta próxima a
donde se coloca el operador. Condiciones de disparo modo CBCT: kV, mA y
12 s. Tasa de dosis: $\mu\text{Sv/h}$ en donde se coloca el operador. -----

CUATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- Estaban disponibles cuatro acreditaciones para dirigir el funcionamiento de la instalación a nombre de _____, _____, odontóloga cotitular de la clínica, _____, odontólogo contratado por la clínica y _____, odontóloga colaboradora -----



- Estaban disponibles tres acreditaciones para operar los equipos de rayos X a nombre de _____, y _____, higienistas contratadas por la clínica. _____

- Realizan el control dosimétrico de los trabajadores clasificados como expuestos, _____ y _____, mediante el uso de dosímetros personales de termoluminiscencia, procesados por la firma “_____” de Barcelona, archivándose los informes dosimétricos correspondientes. _____

- Los trabajadores clasificados como expuestos a las radiaciones estaban clasificados como categoría “B”. _____

CINCO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Estaban disponibles el Programa de Protección Radiológica de la instalación y las Normas Básicas de Protección Radiológica. _____

- Estaban disponibles los informes de los controles de calidad de los equipos, así como los de la vigilancia de los niveles de radiación en los puestos de trabajo y en las áreas colindantes accesibles al público y los de la estimación de dosis a pacientes, realizados por la UTPR “_____.” de Barcelona. Que la última revisión fue realizada en fecha 9/10/24. _____

- Estaba disponible el certificado de conformidad de la instalación de fecha 7/11/24.

- Estaba disponible el contrato de prestación de servicios entre la UTPR y el titular de la instalación de fecha 28/09/22. _____

- Según se manifestó, los equipos no habían sido intervenidos ni reparados desde su instalación. _____

- Según se manifestó, habían remitido al CSN el informe periódico de actividades. _____



SEIS. DESVIACIONES

- En el Programa de Protección Radiológica de la instalación no consta la relación completa de todos los trabajadores expuestos de la instalación junto con su clasificación radiológica. -----

- No estaban disponibles las estimaciones individuales de dosis del personal que trabaja en las zonas controladas con riesgo de exposición externa de la instalación, según se exige en el artículo 20 del Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre. -----

- No consta que se realice la comunicación y registro de las dosis totales recibidas por los odontólogos que también disponen de control dosimétrico en otras instalaciones de radiodiagnóstico, según se exige en el artículo 42 del Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre. -----



Con el fin de quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes, el RD 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes y el RD 1085/2009, de 3 de julio, sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se levanta y suscribe la presente Acta firmada electrónicamente en la sede del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, en Pamplona/Iruña.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 124.3 del RD 1217/2024, se invita a un representante autorizado de la **CLÍNICA DENTAL ANSOÁIN**, para que, manifieste con su firma su conformidad con el contenido del acta o haga constar las manifestaciones que estime pertinentes.

A tal efecto se deberá generar un documento independiente que incluya la referencia del expediente que figura en el encabezado de esta acta de inspección.

TRÁMITE AL ACTA DE INSPECCIÓN¹

Titular de la instalación: **Soltorini SLP**

Referencia del expediente de inspección (la que figura en el encabezado del acta de inspección):

CSN-GN/AIN/ **02/RX/NA-1328/2025**

Seleccione una de estas dos opciones:

- ☐ Doy mi conformidad al contenido del acta
- ☒ Presento alegaciones o reparos al contenido del acta

A continuación, detalle las alegaciones o reparos:

- Incluimos a los trabajadores expuestos.
- Contratamos dosimetría personal
- Nos comprometemos a compartir los datos de dosimetría anual con los odontólogos.

Documentación

- ☒ Se adjunta documentación complementaria
-

Firmas

Firma del titular o representante del titular:

¹ artículo 124 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre.

DILIGENCIA

En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de inspección de referencia **CSN-GN/AIN/02/RX/NA-1328/2025** de fecha 11 de marzo de 2025, el Inspector que la suscribe declara:

- Hoja anexada, comentarios del 1º al 3º:
Se aceptan los comentarios y la documentación aportada, que subsanan las desviaciones.

- La instalación no ha contestado en lo referente a la segunda desviación ya que según consta en el Programa de Protección Radiológica aportado, dos de los odontólogos que trabajan en “Zonas controladas” de la clínica,
y , carecen de control dosimétrico y no consta que hayan realizado unas estimaciones individuales de las dosis de radiación recibidas por ellos.



En Pamplona, a 24 de marzo de 2025

EL INSPECTOR