

EKONOMIAREN GARA! EN ETALERRIAKOTITASUN SAIA
DPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



2013 AZA. 26

SARRERA	ITZEETA
Zk. 940015	Zk.

ACTA DE INSPECCIÓN


D. [REDACTED] ✓, funcionario adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco e Inspector de Instalaciones Radiactivas acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear, personado el 23 de octubre de 2013 en la empresa JOSÉ MARÍA UCIN S.A., sita en el polígono [REDACTED] término municipal de USURBIL (Gipuzkoa), procedió a la inspección de la instalación radiactiva de la que constan los siguientes datos:

- * **Utilización de la instalación:** Control de procesos (Medición de espesores).
- * **Categoría:** 3ª.
- * **Fecha de autorización:** 17 de enero de 2002.
- * **Fecha de notificación para la puesta en marcha:** 12 de noviembre de 2002.
- * **Finalidad de esta inspección:** Control.

La inspección fue recibida por D. [REDACTED], Supervisor de la instalación radiactiva, quien informado de la finalidad de la misma manifestó aceptarla en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.


El representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo cual se notifica a efecto de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas, así como de la información requerida y suministrada por el personal técnico de la instalación, resultó que:




OBSERVACIONES

- La instalación consta de los siguientes equipos radiactivos:
 - Dos equipos generadores de rayos X de la firma [REDACTED], modelo [REDACTED], de 30 kV y 0,2 mA de tensión e intensidad máximas, con n^{os} de serie A08194/A y A08194/B respectivamente.
- Al menos mensualmente el supervisor de la instalación revisa los equipos desde el punto de vista de la protección radiológica, realizando vigilancia radiológica ambiental y registrando la misma en el diario de operación.
- Las últimas anotaciones en el diario de operación de dichas revisiones y medidas son de fechas 11 de septiembre y 9 de octubre. Los valores de tasa de dosis registrados en dichas vigilancias y en las anteriores han resultado siempre inferiores a 1 μ Sv/h.
- Para la realización de la vigilancia radiológica ambiental la instalación dispone de un equipo de detección y medida de radiación marca [REDACTED], modelo [REDACTED] con n^o de serie M0004636, calibrado por e [REDACTED] el 18 de octubre de 2012.
- Sobre el equipo anterior se ha establecido un plan de calibración con periodicidad bienal.
- Dirige el funcionamiento de la instalación radiactiva [REDACTED], titular de licencia de supervisor en el campo de control de procesos, técnicas analíticas y actividades de bajo riesgo en vigor hasta el 1 de abril de 2015.
- Se manifiesta a la inspección que el único trabajador considerado expuesto a radiaciones ionizantes es el propio supervisor y está clasificado como de tipo B.



- El supervisor dispone de certificado médico de aptitud específico para el trabajo con radiaciones ionizantes emitido con fecha 19 de febrero de 2013 por [REDACTED]
- El control dosimétrico de la instalación se lleva a cabo mediante dos dosímetros termoluminiscentes de área instalados en el interior del tren de laminación en las proximidades de los tubos de rayos X, leídos por el [REDACTED]. Se encuentran disponibles los datos dosimétricos actualizados hasta septiembre de 2013, registrando hasta esa fecha valores acumulados iguales a cero.
- En la instalación se dispone de un Diario de Operación en el que se anotan los datos de la vigilancia radiológica ambiental, dosimetría anual, renovación de licencias, envío de informes, verificaciones y calibraciones de detectores de radiación, y otros datos de interés.
- El informe anual de la instalación radiactiva correspondiente al año 2012 fue entregado en el Gobierno Vasco el 4 de febrero de 2013.
- Los equipos radiactivos se encuentran ubicados en un recinto cerrado, el cual dispone en su exterior de señales luminosas que indican si el obturador se encuentra abierto/cerrado (luz roja/ámbar) y si el equipo se encuentra desenergizado (luz verde), manifestándose a la inspección que ningún trabajador permanece dentro del recinto cuando el equipo está en situación de irradiación.
- Las zonas de influencia radiológica de los equipos están clasificadas como zona vigilada según lo dispuesto en el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes señalizadas de acuerdo con la norma UNE 73-302-91.
- La instalación dispone de sistemas automáticos de extinción de incendios por medio de CO2 en la ubicación de los equipos radiactivos.
- Los equipos de rayos X se encontraban encendidos, con sus obturadores abiertos y laminando.



- Realizadas mediciones de tasa de dosis dentro del recinto que acoge los dos medidores, próximo a los cabezales emisores de rayos X con los obturadores cerrados y sin bobina de acero se detectaron los siguientes valores:
 - 150 nSv/h junto al cabezal A.
 - 100 nSv/h junto al cabezal B.
 - Fondo radiológico sobre el tramex para aproximación al laminador.

- En la zona de trabajo de los operarios del tren de laminación, estando éste trabajando y con los obturadores abiertos:
 - Fondo junto al metacrilato, lado izquierdo, frente al cabezal A.
 - Fondo en zona accesible, lado derecho, frente al cabezal B.





Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear con la redacción establecida en la Ley 33/2007, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento 1836/1999 sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas modificado por el RD 35/2008, el Reglamento 783/2001 sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes modificado por el RD 1439/2010 y la autorización referida, se levanta y suscribe la presente Acta por duplicado en la sede del Gobierno Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, el 5 de noviembre de 2013.


Fdo.: 
Inspector de Instalaciones Radiactivas



TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la instalación, para que con su firma, lugar y fecha, manifiesta su conformidad o reparos al contenido del Acta.

En Vitoria....., a 19 de Noviembre de 2013

Fdo.: 

Cargo: Supervisor Instalación
