

2015 AZA. 25
NOV. 25

ORDUA / HORA:	
SARRERA	IRTEERA
Zk. 968219	Zk. —

ACTA DE INSPECCIÓN


D. [redacted] funcionario adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear como Inspector de Instalaciones Radiactivas, personado el 28 de octubre de 2015 en el Departamento de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad del País Vasco sita en [redacted] del término municipal de LEIOA (BIZKAIA), procedió a la Inspección de la instalación radiactiva de la que constan los siguientes datos:

- * **Utilización de la instalación:** Investigación y Docencia.
- * **Categoría:** 3ª.
- * **Fechas de autorización de puesta en marcha:** 25 de Febrero y 22 de Julio de 1991.
- * **Fecha de última modificación y puesta en marcha (MO-3):** 12 de febrero de 2013
- * **Última aceptación expresa de modificación (MA-1):** 24 de noviembre de 2014
- * **Finalidad de esta inspección:** Control.

La inspección fue recibida en representación del titular por D.ª [redacted] [redacted] ambos supervisores de la instalación, quienes aceptaron la finalidad de la misma en cuanto se relaciona con la seguridad y la protección radiológica

Las representantes del titular de la instalación fueron advertidas de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo cual se notifica a efecto de que el titular expresa que información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicada por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas, así como de la información requerida y suministrada por el personal técnico de la instalación resultan las siguientes observaciones:



OBSERVACIONES

- La instalación radiactiva consta de las siguientes dependencias:
 - * Laboratorio 1Q13, con paredes, suelos y superficies de trabajo acondicionadas para manejo de material radiactivo. En él existe una nevera que contuvo H-3, pero según se manifiesta a la inspección el 17 de septiembre de 2015 todo el H-3 existente en este laboratorio fue trasladado al laboratorio 0M7, las señales de zonas radiactivas fueron retiradas y en este laboratorio no se ha manipulado material radiactivo durante el último año.
 - * Laboratorio 0Q15 donde existe un congelador, señalado, en el cual se almacena H-3 y cuenta con superficies de trabajo acondicionadas. Se manifiesta a la inspección que en este laboratorio tampoco se ha trabajado durante el último año con material radiactivo, y únicamente existe almacenamiento del mismo (H-3).
 - * Laboratorio 0M7, donde existe un congelador vertical y un frigorífico en los cuales guardan los reactivos conteniendo H-3 y C-14; una vitrina de gases con cajón plomado para manipulación de Yodo-125 y superficies para manipulación de radioisótopos protegidas con papel absorbente y delimitadas por cinta con señalización radiactiva. Dispone también de un lavadero, el cual es utilizado para evacuar algunos residuos líquidos.
 - * Laboratorio 0Q10, en el cual se encuentra el siguiente equipamiento:
 - Contador [REDACTED] modelo [REDACTED] nº de serie 401637, provisto de una fuente radiactiva de Bario-133 de 0,7 MBq (0,0188 mCi) de actividad en fecha 6 de marzo de 1992. Fuera de uso.
 - Contador [REDACTED], modelo [REDACTED], nº de serie 140301, provisto de una fuente radiactiva de Radio-226 de 1,48 MBq (0,04 mCi) de actividad máxima.
 - Contador [REDACTED], modelo [REDACTED] nº de serie 8011057, con nº de inventario de la UPV-EHU 0469 y 37.524, provisto de dos fuentes radiactivas: una de Cs-137 de 0,1 µCi (37 KBq) y otra de C-14 con actividad < 1,0 µCi (37 KBq).
 - Contador [REDACTED] modelo [REDACTED] nº de serie 7040988, con nº de inventario de la UPV-EHU 0470 y 37.525, provisto de una fuente radiactiva encapsulada de Cs-137, con una actividad máxima de 1,1 MBq (0,029 mCi) en fecha 25 de septiembre de 1989.



- Contador [redacted] el cual contiene una fuente radiactiva encapsulada de Ba-133 marca Eckert & Ziegler modelo [redacted] n/s BAK779, de 696 kBq (18,8 μ Ci) de actividad a fecha 15 de septiembre de 2014. Se dispone de copia de certificado nominal de fuente emitido el 5 de septiembre de 2014 por [redacted] para esta y otras nueve fuentes de clasificación ANSI 77C64545.

* Almacén 0Q11 para residuos radiactivos:


- Se manifiesta a la inspección que durante el último año 2015 en la instalación se han utilizado H-3 y C-14; y no S-35, P-32, ni I-125 y que la última ocasión en la cual utilizaron S-35 sigue por tanto siendo julio de 2011.
- Según el inventario que los supervisores llevan en la instalación a fecha 15 de octubre de 2015 existe el siguiente material radiactivo:

	Material útil	Residuos
H-3	582 MBq (15,7 mCi)	< 215 MBq (5,8 mCi)
C-14	26 MBq (0,7 mCi)	< 3 MBq (79 μ Ci)
S-35	Cero	< 10 μ Ci

- Durante el año 2015 el material radiactivo no encapsulado ha sido adquirido a la empresa [redacted] con un único suministro de H-3 (5 mCi) el 16 de julio de 2015.
- El consumo de material radiactivo es controlado mediante fichas, situadas en la dependencia en la que se almacena el producto en cuestión: Se abre una ficha para cada unidad de material recepcionada, y en ella cada usuario cuando utiliza parte de ese material en concreto registra su nombre, fecha, volumen y actividad tomados y remanente. La última utilización es de fecha 21 de octubre de 2015, correspondiente a la adquisición del 16 de julio pasado.
- Mensualmente, además, la supervisora de la instalación inventaría en una hoja las existencias de productos radiactivos basándose en la información reflejada en las mencionadas hojas individuales.
- En la instalación se generan residuos radiactivos de cuatro tipos: líquidos acuosos, líquidos orgánicos no solubles en agua, residuos mixtos (viales de centelleo) y sólidos inapreciables en líquido (papel, guantes, etc...). Son gestionados según el documento "Memoria de Residuos Radiactivos" de la instalación.



- Según se manifiesta los recipientes que contienen material radiactivo disuelto en agua son vaciados manualmente en la fregadera del laboratorio 0M7 y lavados utilizando detergente y agua para eliminar la contaminación radiactiva; el contenido de los viales y el agua de lavado son vertidos por el desagüe.
- Los residuos mixtos (viales cerrados conteniendo líquido de centelleo y radionucleido) son almacenados en bolsas de plástico; los residuos líquidos insolubles en agua son vaciados en contenedores; ambos tipos son almacenados para su posterior retirada por ENRESA.
- Los sólidos no reutilizables contaminados, si han estado en contacto con H-3 o C-14 son almacenados junto con los residuos mixtos para su retirada por ENRESA. Si están contaminados con P-32 o S-35 son guardados en bolsas específicas; se les deja decaer durante al menos diez períodos de semidesintegración y posteriormente son gestionados como residuo no radiactivo.
- El 10 de diciembre de 2014 ENRESA retiró 13 unidades de contención con residuos; se dispone de albarán archivado en la instalación. En dicha retirada se incluyeron dos bolsas con residuos provenientes de Biología Celular e Histología recibidas en esta instalación el 10 de octubre de 2013 y dos recipientes de 100 ml y 30 ml con contenido en C-14 que llegaron el 24 de junio de 2014 procedentes del Departamento de Farmacia y Ciencias en Vitoria-Gasteiz
- En el laboratorio 0M7 existen tres bolsas para recibir residuos mixtos, una para H-3, otra para C-14 y otra para C-14 Y H-3, y dos recipientes ENRESA tipo V: uno para los líquidos orgánicos con H-3 exclusivamente y otro para mezclas de H-3 y C-14.
- En el resto de laboratorios, en los cuales almacenan pero actualmente no manipulan material radiactivo, no existen contenedores para recibir residuos radiactivos.
- Cada bolsa o contenedor de residuos radiactivos es cerrada, inventariada y trasladada desde el laboratorio 0M7 al almacén de residuos por alguno de los supervisores de la instalación.
- Para la vigilancia radiológica ambiental en la instalación se dispone de un detector de radiación [redacted] modelo [redacted] n/s 40329, con sonda tipo [redacted], calibrado por el [redacted] el 5 de marzo de 2013 y última verificación de fecha 19 de mayo de 2015.



- Sobre el detector [REDACTED] n/s 40329, con sonda tipo [REDACTED], se tiene establecido un procedimiento de verificación, referencia "PV01", que establece además de las calibraciones trienales, verificaciones intermedias anuales a realizar en la propia instalación.
- El 19 de mayo de 2015 la supervisora ha verificado el funcionamiento del detector con resultados correctos, según apunte en el diario de operación.
- El detector de radiación habitualmente reside en el laboratorio 0M7 pero es compartido con el departamento de Farmacología, IRA/1785.
- Según se manifiesta a la inspección, tras cada experimento con radionucleidos (fin del uso de una porción del reactivo tomada del lote inicial) realizan frotis en la zona de trabajo para ello delimitada del laboratorio 0M7 (única utilizada) en áreas de 10X10 cm, y posteriormente miden el resultado en contador de centelleo; también hacen rastreos con el detector de radiación, no habiéndose detectado hasta la fecha contaminación alguna ni habiéndose medido valores significativos. Cada una de estas comprobaciones es registrada en una carpeta existente en el laboratorio.
- La última comprobación es de fecha 16 de octubre de 2015, según consta en registro "Control de contaminación radiológica de superficies mediante frotis".
- El funcionamiento de la instalación es dirigido por D^a. [REDACTED], D. [REDACTED] y D^a [REDACTED] los tres titulares de licencia de supervisor en el campo laboratorio con fuentes no encapsuladas validas hasta el año 2018 o posterior.
- El personal de la instalación está clasificado por su Reglamento de Funcionamiento como trabajadores expuestos de categoría B.
- Para el control dosimétrico dispone de dosímetro personal D^a [REDACTED] leído por el [REDACTED] Está disponible en la instalación su historial dosimétrico hasta septiembre de 2015, con lecturas mensuales regulares, y el cual acumula valores iguales a cero.
- Se mostraron a la inspección certificados médicos de aptitud para el trabajo con radiaciones ionizantes emitidos por el Área Sanitaria del Servicio de Prevención de la [REDACTED] en las fechas 10 de diciembre de 2014, 20 de enero y 20 de julio de 2015.



- Se manifiesta que las personas que utilizan radioisótopos en experimentos de laboratorios son profesores, investigadores doctores o doctorandos, y que conocen y cumplen lo establecido en el RF y Plan de Emergencia (PE) de la instalación radiactiva.
- Para garantizar dicho conocimiento y cumplimiento se obliga a dichas personas a asistir a una sesión formativa sobre el uso de radioisótopos, que incluye aspectos del RF y PE, tras la cual la supervisora emite para cada usuario un certificado de su formación.
- Se ha impartido formación bienal de recuerdo al personal de la instalación en fecha 28 de abril de 2015; a la misma asistieron nueve personas según hoja de firmas mostrada a la inspección.
- En cada uno de los laboratorios y en el almacén de residuos existe una copia de las Normas de gestión de material radiactivo. Junto al lavadero del laboratorio OM7 se encuentran las normas de gestión de residuos líquidos y sólidos de C-14 y H-3.
- Se dispone de un Diario de Operación en el que se anotan los procedimientos y cálculos empleados en los trabajos, método y calendario para las mediciones de los niveles de radiación y contaminación superficial, inventario del material radiactivo, actividad anual almacenada, gestión de los residuos radiactivos, realización de verificaciones al detector; obtención de licencias, retiradas de ENRESA, etc.
- El 13 de junio de 2015 se refleja en el diario de operación la incorporación del contador de centelleo [REDACTED] con la fuente de Ba-133, y con fecha 17 de septiembre el traslado de todo el material radiactivo presente en el laboratorio 1Q13 al OM7.
- El informe anual correspondiente al año 2014 fue entregado en el Gobierno Vasco el 16 de enero de 2015.
- En cada uno de los laboratorios 0Q15 y 1Q13 existe una nevera, con señal de radiación, y dentro de ella un cajón también señalizado, en cuyo interior se encuentran varios envases que contienen H-3.
- En el laboratorio OM7 existen un frigorífico y un arcón congelador con dos cajones marcados; ambos señalizados en su exterior; dentro de ellos se encuentran el C-14 y el H-3. La zona en la cual se manipulan los radionucleidos está delimitada y señalizada, al igual que el lavadero. Hay también varias cabinas con extracción de aire, una de ellas con blindaje de plomo en sus paredes, preparada para manipular I-125.



- Se comprobó la existencia en el laboratorio 0M7 de tres bolsas para recibir residuos mixtos, una para H-3, otra para C-14 y otra para C-14 y H-3 y de dos recipientes ENRESA tipo V, para líquidos orgánicos con H-3 exclusivamente (casi vacía) y con mezclas de H-3 y C-14 (casi llena) respectivamente.

- Para cada contenedor o bolsa de residuos se lleva, en su laboratorio de origen, un registro de la actividad que se ha ido introduciendo en dicha bolsa. Cuando la bolsa/recipientes es trasladada al almacén el acumulado de dicho registro se toma como la actividad de referencia del bulto a su fecha de cierre.

- Los tres laboratorios, el cuarto de contadores y el almacén de residuos están clasificados como Zona Vigilada con riesgo de Radiación y Contaminación, en base a lo dispuesto en el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y señalizados según la norma UNE 73-302-91, y en ellos se dispone de equipos de protección contra incendios.

- En un extremo del almacén 0Q11 están los residuos de la instalación: cuatro bolsas con residuos mixtos de H-3 con fechas de cierre 22 de julio y 10 de noviembre de 2014 y 6 de julio y 25 de septiembre de 2015.

- Se dispone de cobertura del riesgo por daños radiactivos que pudieran originarse mediante póliza de responsabilidad civil nº [REDACTED] contratada con la [REDACTED] mostrándose a la inspección el recibo justificativo del pago de la prima correspondiente al período desde el 1 de julio de 2015 al 1 de julio de 2016.





Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el Reglamento 1836/1999 sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la autorización más arriba referida, se levanta y suscribe la presente Acta por duplicado en la sede del Gobierno Vasco.

En Vitoria-Gasteiz el 13 de noviembre de 2015

Fdo.

Inspector de Instalaciones Radiactivas

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la instalación, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Se han encontrado las siguientes erratas:

Página 4: párrafo 4. Donde pone "En dicha retitula se incluyeron dos bolsas ..." debe decir "... tres bolsas ..."
" " "...Departamento de Farmacia y Ciencias..." " " "...y Ciencias de los Alimentos..."

Página 6, párrafo 3. La formación impartida no es la bienal de recuerdo sino la básica impartida al personal nuevo de la instalación

párrafo 6. La fecha de incorporación del nuevo equipo es 13 de abril de 2015

párrafo 8. En el local 1Q13 ya no hay material radiactivo

En Leizaola, a 19 de NOVIEMBRE de 2015.

Fdo.: ...

Cargo.....SUPERVISORA DE LA INSTALACIÓN

DILIGENCIA

En el trámite del acta de referencia CSN-PV/AIN/23/IRA/1731/15 correspondiente a la inspección realizada el 28 de octubre de 2015 a la instalación radiactiva IRA/1731 sita en Leioa, Araba, y de la cual es titular la Universidad del País Vasco, la supervisora de la instalación efectúa un reparo manuscrito haciendo ver cinco erratas en el acta.

1. Retirada de residuos provenientes de biología celular: efectivamente, fueron tres bolsas
2. "Departamento de Farmacia y Ciencias de los Alimentos". Se acepta.
3. Se admite la puntualización: formación inicial para nueve nuevas personas el 28 de abril de 2015. La última formación bienal de refresco es por tanto la de fecha 27 de marzo de 2014, con diez asistentes.
4. Es cierto: incorporación el 13-IV y no el 13-VI.
5. Efectivamente: en el local 1Q13 no hay material radiactivo ni señales.

En Vitoria-Gasteiz, el 25 de noviembre de 2015.

SEGUNDO

Fdo:

Inspector de Instalaciones Radiactivas