



CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCIÓN

[REDACTED], funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día 8 de enero de 2013 en S.A. TINTES TEXTILES 81, en [REDACTED] (con coordenadas GPS [REDACTED] y [REDACTED] UTM), Olesa de Montserrat (Barcelona) acompañada de don [REDACTED] funcionario interino de la Generalitat de Catalunya.

Que la visita tuvo por objeto realizar la inspección de una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a usos industriales y cuya última autorización fue concedida por el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya en fecha 14.05.1997.

Que la inspección fue recibida por don [REDACTED] supervisor y por don [REDACTED], técnico de mantenimiento y operador y, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones realizadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La instalación radiactiva se encontraba ubicada en la nave de fabricación I y II, en el emplazamiento referido.-----

- La instalación radiactiva se encontraba señalizada, de acuerdo con la legislación vigente y disponía de medios para establecer un acceso controlado. --

- En la nave I y en la máquina enrolladora nº 1, se encontraba instalado un equipo radiactivo de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] tipo FMI-7 ak, nº 6271/1/1214 provisto de una fuente radiactiva encapsulada de Kr-85 de 3,7 GBq de actividad, en cuya placa de identificación se leía: Isótopo Kr-85, n/s KK 709, Actividad 3,0 GBq, fecha 2.02. Equipo fuera de uso desde la fecha 21.12.2009. --

- En la nave I y en la máquina enrolladora nº 2, se encontraba instalado un equipo radiactivo de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] tipo FMI-7 ak, nº 6271/1/1216 provisto de una fuente radiactiva encapsulada de Kr-85 de 3,7 GBq de actividad, en cuya placa de identificación se leía: Isótopo Kr-85, n/s KK 711,

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Actividad 3,0 GBq; fecha 2.02. -----

- En la nave II y en la [REDACTED] se encontraba instalado un equipo radiactivo de la firma [REDACTED], modelo [REDACTED] tipo FMI-7 ak, nº 6271/1/1215 provisto de una fuente radiactiva encapsulada de Kr-85 de 3,7 GBq de actividad, en cuya placa de identificación se leía: Isótopo Kr-85, n/s KK 710, Actividad 3,0 GBq, fecha 2.02. -----

- En la nave II y en la [REDACTED], se encontraba instalado un equipo radiactivo de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] tipo FMI-10, nº 61100/1/021 provisto de una fuente radiactiva encapsulada de Kr-85 de 3 GBq de actividad, en cuya placa de identificación se leía: Isótopo Kr-85, n/s MR 246, Actividad 3 GBq, fecha 09/04. -----

- El día de la inspección únicamente estaba en funcionamiento el equipo de la maquina [REDACTED] -----

- De los niveles de radiación medidos en las zonas de posible influencia radiológica del equipo radiactivo operativo el día de la inspección, no se deduce puedan superarse en condiciones normales de funcionamiento los límites anuales de dosis establecidos. -----

- Estaban disponibles 6 dosímetros de termoluminiscencia, 2 de ellos para el control dosimétrico de los trabajadores expuestos y los otros 4 para el control de las áreas de posible influencia radiológica de los equipos radiactivos. -----

- Que estaba disponible un convenio con el [REDACTED] para la realización del control dosimétrico. Se registran las dosis recibidas por los dosímetros. -----

- Estaban disponibles los historiales dosimétricos individualizados de dichos trabajadores. -----


- Estaba disponible un equipo portátil para la detección y medida de las tasas de dosis, de la firma [REDACTED]; modelo [REDACTED] nº de serie 42144, calibrado por e [REDACTED] en fecha de 21.03.2007. -----

- Estaba disponible el programa de verificación y calibración del equipo de detección y medida de los niveles de radiación. La verificación se realizaba mensualmente. -----

- Estaban disponibles los certificados de actividad y hermeticidad en origen de las fuentes radiactivas encapsuladas. -----

- Estaban disponibles los certificados de control de calidad de los equipos radiactivos. -----

- La firma [REDACTED] efectuó la última revisión completa de los equipos radiactivos, el 13.12.2010. -----





CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

- En el informe de [REDACTED] realizado el 13.12.2010 consta que el equipo radiactivo de la [REDACTED], modelo [REDACTED] ak, nº 6271/1/1214 estaba averiado el mecanismo de apertura y cierre y se debe de sustituir. El obturador queda cerrado.-----

- El supervisor de la instalación realiza la revisión de los equipos operativos desde el punto de vista de la protección radiológica, de acuerdo con el protocolo escrito, siendo las últimas de fechas 06.06.2012 y 05.12.2012.-----

- Estaba disponible una licencia de supervisor a nombre de [REDACTED] [REDACTED] asesor externo de la empresa, y una licencia de operador, ambas en vigor. -----

- Estaba disponible el diario de operación de la instalación, en donde figuraba el control mensual de los niveles de radiación de los equipos radiactivos realizada por el supervisor de la instalación. -----

- Estaban disponibles y en lugar visible las normas a seguir tanto en régimen normal como en caso de emergencia. -----

- Estaban disponibles equipos de extinción contra incendios. -----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya a 10 de enero de 2013.

Firmado:



[REDACTED SIGNATURE]

TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de SA Tintes Textiles, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

VER DETRAS