

ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionario de la Generalitat de Catalunya e inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día 22 de febrero de 2022 en Cargill SLU, ubicada en de Reus (Baix Camp), provincia de Tarragona.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a control de procesos, cuya autorización vigente fue concedida por resolución de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya en fecha 09.09.2016.

La Inspección fue recibida por , Responsable de Automatización, Electricidad e Instrumentación y supervisor de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

El representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

- La instalación radiactiva se encontraba señalizada según la legislación vigente y disponía de medios para establecer un acceso controlado.-----
- En la tolva de la zona de extracción de pipa de girasol estaba instalado un equipo radiactivo de la marca , modelo , provisto de una fuente radiactiva encapsulada de con una actividad de en fecha de referencia 17.11.2016 y n/s .-----
- En la parte exterior del cabezal se podía leer:-----
 - o Gamma Source, Order Code: , Ser.-No: , Caution Radioactive Material.-----

- _____, Radionuclide: _____, Source No: _____, Activity: _____, Date: 11/16.-----
- Estaba disponible el certificado de actividad y hermeticidad en origen de la fuente radiactiva encapsulada.-----
- Estaba disponible el Manual de Operaciones del contenedor FQG61/62 y, como anexo en dicho manual, el certificado de control de calidad (*Declaration of Compliance*) de los contenedores FQG60-, FQG61-, FQG62- y FQG63- emitido por _____.-----
- Estaba disponible un acuerdo escrito de devolución de la fuente fuera de uso con el suministrador.-----
- Tienen establecido un contrato con _____ para realizar el control anual de hermeticidad de la fuente radiactiva, así como para el control semestral de los niveles de radiación y comprobación de los sistemas de seguridad del equipo. Las últimas pruebas de hermeticidad de la fuente son de fechas 13.07.2020 y 16.07.2021, y los últimos controles semestrales se realizaron en fechas 16.07.2021 y 20.01.2022. Estaban disponibles los correspondientes informes.-----
- Estaba disponible un equipo portátil para la detección y medida de los niveles de radiación de la marca _____, modelo _____ y n/s _____ calibrado en origen el 28.09.2016. Estaba disponible el correspondiente certificado de calibración.-----
- Estaba disponible el programa de verificación y calibración del equipo de detección y medida de los niveles de radiación. Las últimas verificaciones, realizadas por _____, son de fechas 16.07.2021 y 20.01.2022. Estaban disponibles los correspondientes registros.-----
- De los niveles de radiación medidos en las zonas de influencia del equipo no se deduce que puedan superarse los límites de dosis establecidos en funcionamiento normal de la instalación.-----
- Estaban disponibles 2 licencias de supervisor, todas ellas en vigor.-----
- Estaban disponibles los siguientes dosímetros de termoluminiscencia: 1 personal para el control dosimétrico del supervisor, y 1 de área, Área 3 Tolva Parte Posterior Control, para el control dosimétrico de las zonas de influencia radiológica del equipo. ----
- El supervisor _____ no dispone de dosimetría personal ya que actualmente no realiza funciones relacionadas con la instalación radiactiva.-----
- Tienen un convenio con el _____ para el control dosimétrico de los trabajadores expuestos. Se registran las dosis recibidas. Se mostró a la Inspección el último informe dosimétrico correspondiente al mes de enero de 2022.-----

- Estaban disponibles los historiales dosimétricos de los trabajadores expuestos.-----
- Estaba disponible el Reglamento de Funcionamiento y el Plan de Emergencia.-----
- Estaba disponible el diario de operación de la instalación radiactiva.-----
- En un lugar visible había un resumen de las normas y del plan de emergencia.-----
- En fecha 16.07.2021 realizó una sesión de formación on-line a la cual asistieron el antiguo supervisor y otros trabajadores de la empresa. Estaba disponible el registro de asistentes.-----
- Disponen de un recinto de almacenamiento temporal de la fuente radiactiva en caso de necesidad de almacén llamado "Material de Seguridad".-----
- La instalación dispone de medios para la extinción de incendios.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, así como la autorización referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta.

Signat digitalment per:  Data:
2022.02.25
16:01:43
+01'00'

TRÁMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de Cargill SLU para que con su firma y cumplimentación del documento de trámite adjunto manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Tràmit a l'acta d'inspecció *Trámite al acta de inspección*

Titular de la instal·lació / *Titular de la instalación*

Referència de l'acta d'inspecció / *Referencia del acta de inspección*

CSN-GC/AIN/ IRA 3347

Seleccioneu una de les dues opcions / *Seleccionar una de las dos opciones:*

- Dono el meu vistiplau al contingut de l'acta / *Doy mi conformidad al contenido del acta*
- Presento alegacions o esmenes al contingut de l'acta / *Presento alegaciones o reparos al contenido del acta*
-

Documentació / *Documentación*

- Adjunto documentació complementària (afegiu-la en un zip a aquest document de tràmit en un sol fitxer comprimit)
Adjunto documentación complementaria (añadirla en un zip junto a este documento de trámite en un solo fichero comprimido)
-

Signatures / *Firmas*

Signatura del titular o persona que hagi presenciat la inspecció en el seu nom (màxim de 3 signatures):
Firma del titular o persona que haya presenciado la inspección en su nombre (máximo de 3 firmas):

 Digitally signed by
1
Date: 2022.05.02
10:32:39 +02'00'
