



## ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED], Inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear.

**CERTIFICAN:** Que se personó el día veintiocho de noviembre de dos mil catorce en **SGS TECNOS S.A.**, sito en la calle [REDACTED] en Madrid.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a la medida de densidad y humedad de suelos, ubicada en el emplazamiento referido, y cuya última autorización (MO-2) fue concedida por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid con fecha 5 de abril de 2013.

Que la Inspección fue recibida por [REDACTED], Supervisor de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Disponen de dos licencia de Supervisor y cuatro de Operador en vigor. \_\_\_
- Disponen de una licencia de Supervisor y dos de Operador, en vigor, en la instalación de Madrid. \_\_\_\_\_
- No han comunicado la baja del operador D. [REDACTED].
- Estaban disponibles los reconocimientos médicos de aptitud. \_\_\_\_\_

SN

CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR


- Han realizado un curso de formación bienal en protección radiológica en fecha 24/11/14. \_\_\_\_\_
- Estaba disponible el último informe dosimétrico realizado por \_\_\_\_\_ de octubre de 2014 sin valores significativos. \_\_\_\_\_
- Disponen de los siguientes equipos en Madrid:
  - **Modelo** \_\_\_\_\_, n° **16236**, realizadas prueba de hermeticidad de las fuentes radiactivas por \_\_\_\_\_ en abril de 2012, revisión del equipo por \_\_\_\_\_ con fecha 12/01/12 y revisión propia en diciembre de 2011. La inspección de la "varilla-fuente-soldadura" fue realizada por \_\_\_\_\_ con fecha 25/09/09. Situación del equipo en fuera de servicio. \_\_\_\_\_
  - **Modelo** \_\_\_\_\_ n° **15794**, realizadas prueba de hermeticidad de las fuentes radiactivas por \_\_\_\_\_ marzo de 2012, revisión del equipo por \_\_\_\_\_ con fecha 18/01/12 y revisión propia en diciembre de 2011. La inspección de la "varilla-fuente-soldadura" fue realizada por \_\_\_\_\_ con fecha 25/09/09. Situación del equipo en fuera de servicio. \_\_\_\_\_
  - **Modelo** \_\_\_\_\_, n° **16338**, realizadas prueba de hermeticidad de las fuentes radiactivas por \_\_\_\_\_ en fecha 20/06/14, revisión del equipo por \_\_\_\_\_ en fecha 20/06/14 y revisión propia en octubre de 2013. La inspección de la "varilla-fuente-soldadura" fue realizada por \_\_\_\_\_ a con fecha 25/11/14. \_\_\_\_\_
  - **Modelo** \_\_\_\_\_, n° **17969**, realizadas prueba de hermeticidad de las fuentes radiactivas por \_\_\_\_\_ con fecha abril de 2013, revisión del equipo por \_\_\_\_\_ en abril de 2013 y revisión propia en octubre de 2013. La inspección de la "varilla-fuente-soldadura" fue realizada por \_\_\_\_\_ con fecha 21/01/10. Situación del equipo en fuera de servicio. \_\_\_\_\_
  - **Modelo** \_\_\_\_\_, n° **17682**, situación del equipo en fuera de servicio. \_\_\_\_\_
- Los equipos troxler con n/s 15715, 16679, 17326 y 17406 se encuentran en la delegación de Puertollano. \_\_\_\_\_
- El recinto de almacenamiento (planta -2) se encontraba señalizado como Zona Controlada y disponía de medios para establecer un acceso controlado. Los equipos y sus maletas estaban señalizados. \_\_\_\_\_



- Las maletas disponen de señalización con los datos del titular de la instalación. \_\_\_\_\_
- El titular dispone de un acuerdo de devolución de los equipos. \_\_\_\_\_
- Tienen los certificados de actividad y de forma especial de las fuentes actualizados. \_\_\_\_\_
- Disponen de Consejero de Seguridad para el transporte. \_\_\_\_\_
- Tienen póliza de cobertura de riesgo nuclear aplicada a las actividades de transporte de material radiactivo con \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_
- Disponen de un monitor de radiación de la firma \_\_\_\_\_ con n/s 23608 verificado anualmente por el equipo patrón \_\_\_\_\_ n/s 102104 calibrado en \_\_\_\_\_ en fecha 02/0514. \_\_\_\_\_
- Realizan la vigilancia radiológica semestralmente. Último registro de fecha 13/10/14. \_\_\_\_\_
- Estaban disponibles un Diario de Operación General y uno por equipo registrados por el CSN. \_\_\_\_\_
- Han enviado al CSN el informe anual del año 2013. \_\_\_\_\_

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a quince de diciembre de dos mil catorce.

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de "SGS TECNOS S.A." para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



- Se acepta el acta  
- En Madrid a 17 de diciembre de 2014