

ACTA DE INSPECCIÓN

Funcionario de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias e Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear en la Comunidad Autónoma de Canarias,

CERTIFICA: Que se personó el veinte de julio de dos mil veintitrés en la **CONSULTA DENTAL DEL** _____

cuyo titular es

(NIF: _____, y que se encuentra situada en la _____ del término municipal de Agüimes (35260), isla de Gran Canaria.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico dental (tipo 3), cuya última inscripción registral en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias es de fecha 01/07/2004.

La Inspección fue recibida por _____ director de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

El titular fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

UNO. INSTALACIÓN:

- La instalación se compone de un equipo ubicado en una sala cuyos colindamientos coinciden con lo detallado en la documentación de la Declaración. _____
- El equipo instalado (radiología dental intraoral), fabricado por _____ es de la marca _____ modelo _____ número de serie _____ con tubo marca _____, modelo _____ número de serie _____. El equipo dispone de marcado CE. _____
- El equipo no coincide con el equipo indicado en la última inscripción de la instalación de fecha 01/07/2004.
- La Inspección informó que, de acuerdo al artículo 13 del Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, la modificación de la instalación debe ser declarada ante la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias. _____
- La Inspección informó que, de acuerdo a la disposición final primera del Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, el titular



de la instalación de rayos X de diagnóstico médico no puede poner en servicio el citado equipo hasta que se le haya notificado la inscripción del mismo por parte de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias. _____

- Según se manifiesta el equipo instalado no se ha utilizado dado que requiere dispositivo RVG (radiovisiografía) que aún no está instalado. _____
- La sala está señalizada y su acceso es controlado. _____

DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN:

- Disponen de un delantal plomado. _____

TRES. NIVELES DE RADIACIÓN:

- No se pudieron realizar disparos ya que el equipo no está declarado ante la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias. _____

CUATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN:

- _____ dispone de acreditación otorgada por el Consejo de Seguridad Nuclear para dirigir instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico dental. Según se manifiesta es la única persona que opera el equipo de RX. _____
- Se efectúa la vigilancia dosimétrica mediante el uso de un dosímetro personal tipo TLD asignado al director de la instalación. Las lecturas dosimétricas se realizan por _____. La última lectura dosimétrica disponible correspondía a mayo de 2023 no observándose valores significativos. _____

CINCO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN:

- El horario actual de la clínica es lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 12:00 horas y los lunes y jueves de 16:30 a 19:00 horas. _____
- El último control de calidad al equipo indicado en la última inscripción de la instalación número de serie _____ y la vigilancia de los niveles de radiación, con resultados correctos, se había llevado a cabo por la UTPR _____ en fecha 19/12/2017. _____
- Según se manifiesta, con posterioridad a 19/12/2017 (sin poderse precisar fecha) el equipo indicado en la última inscripción de la instalación número de serie _____ tuvo una avería y no se pudo usar hasta su retirada. _____
- Fue mostrado el certificado de retirada del equipo indicado en la última inscripción de la instalación número de serie _____. La retirada fue realizada por la empresa autorizada de venta y asistencia técnica _____ en fecha 15 de enero de 2019. _____



- En relación al equipo que actualmente está en la instalación fue mostrada la siguiente documentación:
 - Pruebas de aceptación realizadas por la empresa autorizada de venta y asistencia técnica en fecha 18/07/2023.
 - Certificado de conformidad del equipo para su registro (Anexo II del Real Decreto 1085/2009) de fecha 18/07/2023 y firmado por la empresa autorizada de venta y asistencia técnica en fecha 19/07/2023.
 - Hoja de datos técnicos del equipo al que hace referencia el Certificado referenciado en el párrafo anterior.
- Según se manifiesta por _____, el nuevo equipo intraoral fue adquirido a la empresa autorizada de venta y asistencia técnica _____ en enero de 2019, permaneciendo en la clínica almacenado y sin instalar hasta el pasado 18/07/2023 (dos días antes de la presente inspección). _____
- Fue mostrado contrato suscrito con la UTPR _____ en fecha 18/07/2023 (dos días antes de la presente inspección). _____
- Fue mostrado el Programa de Protección Radiológica de la instalación (22/12/2014). Dicho Programa tiene el anagrama de la UTPR _____ en la primera página. El Programa no está actualizado dado que hace referencia al equipo de radiología dental intraoral retirado de la instalación el 15/01/2019. _____
- Al finalizar la visita de Inspección se procedió a realizar una reunión de cierre en la que se informó de las medidas o acciones correctoras a tomar por el titular en relación a las desviaciones detectadas. _____

SEIS. DESVIACIONES:

- La modificación de la instalación no ha sido declarada ante la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias (artículo 13 del Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio). _____
- El Programa de Protección Radiológica de la instalación no se encuentra actualizado (artículo 19 del Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio) _____
- No constan emitidos los certificados periódicos de conformidad de la instalación (artículo 18 apartados e) y f) del Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio). _____
- No era visible cartel de aviso a embarazadas (artículo 9.1 del Real Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre). _____

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía

Nuclear, el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico y el Real Decreto 1029/2022 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Las Palmas de Gran Canaria.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de **“CONSULTA DENTAL DEL**
para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



Las Palmas de Gran Canaria, 8 de agosto de 2023

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

CONSEJERÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

A/A.:

ASUNTO: TRÁMITE ACTA DE INSPECCIÓN

Muy Sr. mío:

En relación al apartado número SEIS, correspondiente a las DESVIACIONES del ACTA DE INSPECCIÓN, deseo realizar las siguientes manifestaciones:

- Las modificaciones pendientes de declaración, esto es, el registro del equipo de rayos X (marca modelo número de serie y la baja del equipo de rayos X que consta en la inscripción registral (marca modelo , número de serie), van a ser declarados en el día de hoy, para lo cual se han contratado los servicios de la UTPR de , que ayer, día 7 de agosto de 2023 realizó una visita técnica a nuestra instalación.
- Se adjunta copia del Programa de Protección Radiológica de la instalación, elaborado por la UTPR de .
- Un nuevo certificado de conformidad de la instalación será emitido por la UTPR de junto con la declaración de modificación de la misma.
- Existe un cartel de advertencia para posibles mujeres embarazada en la puerta de entrada desde la sala de espera, tal y como se puede advertir en la siguiente fotografía:

DILIGENCIA

En relación con la documentación aportada en el TRÁMITE del acta de inspección de referencia CSN-CAC/AIN/01/RX/GC-2147/23, correspondiente a la inspección realizada en la instalación de radiodiagnóstico médico cuyo titular es el día veinte de julio de dos mil veintitrés, el inspector que la suscribe declara,

- Comentario 1 (modificación de la instalación): Se acepta el comentario. No cambia el contenido del acta. El inspector actuante ha comprobado que en fecha 08/08/2023 se presentó ante la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias la declaración de modificación de la instalación procediéndose a la inscripción de la misma en fecha 12/09/2023. Se subsana la desviación a partir de la fecha 08/08/2023.
- Comentario 2 (Programa de Protección Radiológica): Se acepta el comentario. No cambia el contenido del acta. Se subsana la desviación a partir de la actualización del Programa de Protección Radiológica presentado.
- Comentario 3 (certificado de conformidad de la instalación): Se acepta el comentario. No cambia el contenido del acta. No se subsana la desviación dado que no se han entregado los certificados periódicos de conformidad de la instalación.
- Comentario 4 (cartel aviso embarazadas): Se acepta el comentario. Se subsana la desviación.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de septiembre de 2023

EL INSPECTOR DE IIRR

