CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Nota informativa

Información sobre la central nuclear Almaraz I (Cáceres) – INES 0

26 de mayo de 2026

El titular de la Central Nuclear Almaraz I (Cáceres) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, siguiendo el procedimiento establecido tras detectar un pequeño aporte de agua al sumidero del recinto de contención ha llevado a cabo la parada no programada del reactor para permitir el acceso a la zona, confirmar su origen y ejecutar mantenimiento correctivo. El suceso no ha tenido impacto en la seguridad de la instalación, de las personas ni en el medio ambiente.

La central se encuentra en Modo 3 (disponible caliente), con todos los sistemas de seguridad funcionando correctamente.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES). Esta notificación al CSN se ha realizado siguiendo el procedimiento establecido y siguiendo las pautas recogidas en la Instrucción del Consejo IS-10. El Consejo ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso.

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalía
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD

*Consulta aquí el glosario de términos técnicos

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Consejo de Seguridad Nuclear
C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11
28040 Madrid (España)
Teléfono: +34 91 346 02 00
www.csn.es
prensa@csn.es

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE CUATRO HORAS (ISN 4H)	
INSTALACIÓN	Almaraz I
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	26/05/2026 11:30 horas
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	Se ha detectado un ligero aporte de agua al sumidero del Recinto de Contención, en el lazo número 2, procedente de la zona de la válvula de retención de inyección de seguridad de la rama caliente SI1-8977B. Dado que dicha zona no es accesible con la unidad en condiciones de operación a potencia, se procede a la parada de la unidad y a su desacoplamiento de la Red Eléctrica, con objeto de permitir el acceso a la zona, confirmar el origen de la anomalía y ejecutar mantenimiento correctivo.
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	La Unidad se ha desacoplado de la Red Eléctrica a las 08:00 h. En el momento de la notificación, la unidad se encuentra con el reactor subcrítico en Disponible Caliente (Modo 3).
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	Se inició la bajada de carga de la unidad a las 00:00 h, de acuerdo con los procedimientos aplicables, procediéndose a su desacoplamiento de la Red Eléctrica a las 08:00 h. Está previsto llevar la unidad con reactor subcrítico a Disponible Caliente (Modo 3), con objeto de permitir el acceso a la zona, confirmar el origen de la anomalía y ejecutar mantenimiento correctivo.
SITUACIÓN ACTUAL	Unidad desacoplada de la Red Eléctrica.
ACTUACIÓN DEL CSN	En estudio y pendiente de clasificación en la escala internacional de sucesos nucleares y radiológicos (INES).

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, revisión 2, de 7 de septiembre de 2023, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente nota de prensa, a la mayor brevedad posible.