

Información sobre la central nuclear Ascó I (Tarragona) – INES 0

4 de septiembre de 2026

El titular de la central nuclear Ascó I (Tarragona) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la parada no programada del reactor para intervenir en dos válvulas en las que se había detectado un fallo durante la realización de una prueba relacionada con la turbina. El suceso no ha tenido impacto en la seguridad de la instalación, de las personas o del medio ambiente.

El titular inició la parada de la central hasta alcanzar las condiciones para detener la turbina principal y realizar la reparación de las válvulas afectadas. La planta se encuentra actualmente en parada caliente (Modo 3), mientras se realiza la intervención.

El proceso se ha llevado a cabo con normalidad y todos los sistemas de seguridad han funcionado correctamente.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#). Esta notificación al CSN se ha realizado siguiendo el procedimiento establecido y siguiendo las pautas recogidas en la [Instrucción del Consejo IS-10](#). El Consejo ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso.

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalia
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD



*Consulta [aquí](#) el glosario de términos técnicos



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Consejo de Seguridad Nuclear

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 346 02 00

www.csn.es

prensa@csn.es

FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE CUATRO HORAS (ISN 4H)	
INSTALACIÓN	Central nuclear Ascó I
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	04/09/2026 15:45 horas
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	El 04/09/26, a las 9:00 horas, se inicia la maniobra de reducción de potencia de la central para proceder a la parada no programada de la planta con objeto de intervenir en la válvula de seguridad 1/V30086 (circuito secundario).
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	Planta estable en MODO 3 (Espera Caliente). En curso seguimiento del Programa de intervención.
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	Se ha iniciado la secuencia de parada a las 09:00 horas, quedando la unidad desacoplada de la red eléctrica a las 13:26 horas.
SITUACIÓN ACTUAL	La unidad I se encuentra desacoplada de la red eléctrica.
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES)
Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, revisión 2, de 7 de septiembre de 2023, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos. El CSN emitirá la correspondiente nota de prensa, a la mayor brevedad posible.	