

ISN24H

Santa María de Garoña (Burgos) - Nivel INES 0

22 de Mayo de 2007

En la realización de unas pruebas sobre el tren B del sistema de tratamiento de gases de reserva, se identificó que el caudal real del sistema era superior en un 20% al medido por la instrumentación, debido a la descalibración de un caudalímetro. Tras calibrar la instrumentación se procedió a realizar las pruebas de vigilancia con resultado satisfactorio.