

## ISN24H

### Ascó I (Tarragona) - Nivel INES 0

24 de Septiembre de 2008

---

Se ha producido el cierre de las válvulas de la purga y toma de muestras de los generadores de vapor, al activarse el transmisor de radiación. El titular no ha encontrado causa real para tal actuación. En la revisión posterior al incidente, tanto las lecturas del transmisor de radiación, como las del transmisor situado en la toma de muestras de los generadores de vapor, como los análisis radioquímicos realizados, se han mantenido en valores normales. La actuación del sistema de purga y toma de muestras ha sido correcta, por lo que la Central se encuentra en modo 1 de operación, realizando subida de potencia. El titular realizará un seguimiento del comportamiento del equipo.