

## ISN24H

### Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

05 de Junio de 2008

---

Apertura de la válvula de seguridad de la descarga del sistema de control químico y volumétrico (CVC) durante aproximadamente dos minutos, válvula que descarga al tanque de alivio del presionador, superando el valor establecido en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento. El suceso se produjo por un aumento de presión en la línea de la descarga del CVC, debido a un error humano durante una maniobra de mantenimiento preventivo sobre el sistema utilizado para la dilución de boro del circuito primario. Se ha normalizado la línea de descarga del CVC y se ha comprobado el cierre correcto de la válvula de seguridad.