

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) - Nivel INES 0

11 de Julio de 2008

El titular de la central ha recogido aproximadamente 1 litro de tierra contaminada procedente de las proximidades del taller caliente de la instalación (donde se manejan piezas y herramientas de la zona controlada). La contaminación fue detectada en la carga de un camión por el pórtico de salida de vehículos de la central. El personal ha recogido y segregado de la tierra afectada una partícula radiactiva que contiene cobalto 60 y manganeso 54. A continuación ha procedido a verificar la limpieza de la zona de procedencia y el resto de la carga del camión.