

ISN 24H CN TRILLO

INSTALACIÓN: CN Trillo (Guadalajara)

FECHA: 16.02.09

INES: 0

DESCRIPCIÓN: Un trabajador de la empresa AREVA ha sufrido una fractura en el hueso calcáneo del pie izquierdo mientras desempeñaba sus funciones en la central nuclear de Trillo. El empleado, se encontraba sobre una rejilla, en el edificio de contención, y al tratar de esquivar a un compañero, introdujo el pie en una pequeña rampa, lo que le produjo la mencionada fractura. El suceso no ha supuesto riesgo radiológico para las personas ni para el medio ambiente.