

ISN24H

Vandellòs II (Tarragona) – Nivel INES 0

04 de Junio de 2009

Dentro del recinto de la instalación y estando ésta en parada por recarga, un trabajador ha sufrido una quemadura en la mano en un accidente laboral y ha sido evacuado a un centro especializado para recibir tratamiento médico. El titular ha notificado que realizará un análisis de causa raíz del suceso.