

## ISN24H

### Vandellós II (Tarragona) – Nivel INES 0

22 de Julio de 2009

---

De forma espuria y estando la central en parada para recarga, se cerró automáticamente la válvula de aislamiento de la línea de efluentes. Se comprobó en los registros que la señal se había mantenido estable y por debajo de los valores de alarma y de actuación del cierre de la válvula. El suceso no ha tenido impacto en los trabajadores, la población ni en el medio ambiente.