



CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED], funcionario del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), acreditado como inspector.

CERTIFICA: Que se persono, acompañado de D. [REDACTED], funcionario del Gobierno del Principado de Asturias, acreditado como inspector, el día dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, en Servicios de Control e Inspección, SA., Delegación de Gijón, sita en el [REDACTED], Gijón (Asturias).


La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada de acuerdo con el contenido de la especificación 6, de la autorización, y cuya autorización vigente (MO-57), fue concedida por la Dirección General de Industria Energía y Minas. Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Comunidad de Madrid, en fecha 7 de octubre de 2016, así como las modificaciones (MA-1) y (MA-2), aceptadas por el CSN, en fechas 21/11/2016 y 13/02/2017, respectivamente.

La Inspección fue recibida por D. [REDACTED], en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en el trámite de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese que información o documentación aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

- La inspección se realizó en presencia de: D. [REDACTED], Subdelegado. D^a [REDACTED], Responsable de prevención de riesgos laborales. D. [REDACTED], Coordinados de E.N.D. y operador. _____
- La instalación radiactiva consiste en un recinto blindado, señalizado, provisto de acceso controlado y extinción de fuego. _____



- El citado recinto no se ajusta al plano presentado en la solicitud, la inspección solicito el envío de la actual distribución, en el apartado trámite de la presente acta de inspección. _____
- Fueron realizadas medidas de radiación en el exterior del recinto blindado, en las condiciones habituales de operación, con fuente radiactiva de Ir-192, con una actividad aproximada de 370 GBq (10 Ci), la tasas de dosis fueron las siguientes: En la puerta de acceso 18 μ Sv/h; canaleta cable del telemando, 0,1 μ Sv/h y en la pared exterior colindante con patio y calle, la correspondiente al fondo radiológico ambiental. _____
- El equipo empleado en las citadas medidas, fue un gammógrafo _____, con fuente radiactiva de Ir-192 de ref. 32241H, revisado y su _____, en la instalación central. _____
- Disponen de medios de protección, en accidentes operacionales: Contenedor, telepinza y teja. _____
- Disponen de un equipo para la detección de la radiación ambiental, de ref. 92674, conectado al mecanismo de apertura de puerta. Pudo comprobarse que no permite su apertura en presencia de radiación, verificado por la instalación. _____

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear, a diecinueve de mayo de dos mil diecisiete.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo. 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de "SCI" para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.