

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/13/IRA/2316/2013

Hoja 1 de 3

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

NOTIFICA: Que se ha personado el día diecisiete de julio de dos mil trece en [REDACTED] Gamma sita en la Policlínica Andrea Regina, [REDACTED], en [REDACTED] as.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el [REDACTED] zamiento referido, destinada a medicina nuclear, cuya última autorización [REDACTED] fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas con [REDACTED] cuatro de junio de 1998.

Que la Inspección fue recibida por el Doctor D. [REDACTED], Supervisor de la [REDACTED] instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la Inspección [REDACTED] en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al [REDACTED] inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los [REDACTED] comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de [REDACTED] documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier [REDACTED] persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese [REDACTED] qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser [REDACTED] publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la [REDACTED] información requerida y suministrada, resulta que:

- Las dependencias que constituyen la instalación radiactiva no han sufrido modificaciones desde la última visita de Inspección en 2011-----
- La instalación radiactiva se encuentra señalizada y dispone de medios para realizar acceso controlado a cada sala de las que la integran.-----
- El material radiactivo se encontraba almacenado en la gammateca en condiciones de seguridad.-----
- El almacén de residuos radiactivos, contiguo a la gammateca, se encontraba
señalizado y cerrado con llave.-----

en de delantales plomados y protectores de jeringuillas empleados como
s de reducción de dosis para el personal de operación-----

en de una licencia de Supervisor en vigor y de una licencia de
por. Tienen 3 usuarios de dosímetros personales. Un usuario con 5.95
e dosis acumulada anual hasta mayo de 2013; resto fondo-----

MI
Exhiben Diario de Operación conteniendo anotaciones de las recepciones de
material radiactivo separado por isótopos, tratamientos con I-131, incidencias,
controles radiológicos, gestión de residuos-----

- Exhiben albaran del último generador de tecnecio recibido. Acostumbran a
recibir uno cada dos semanas aproximadamente de la actividad que tienen
autorizada-----

Disponen de monitores portátiles de radiación operativos a fecha de
Inspección-----

- Las actividades de radioisótopos presentes en la Instalación se encuentran
dentro de lo autorizado a la misma.-----
- Tiene contemplado la incorporación a la Instalación de un supervisor adicional

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/13/IRA/2316/2013

Hoja 3 de 3

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a diecinueve de julio de dos mil trece *AGUS*

Fdo.

INSPECTOR

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de MEDIGAMMA, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

CONFIRMA CON ESTA ACTA

BLGECURAS 29 DE JULIO 2013