

PROPUESTA EXAMINADA POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 29-01-2014

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIACTIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	Nombre: LAMSE, SL Madrid IRA-2811 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1 /IRA- 2811/14 Fecha Solicitud: 21/11/2013	Laboratorio de calibración de monitores de radiación - Incorporación de un cabezal de irradiación de la firma Gamma Service Medical GmbH, modelo OB6, para calibración de monitores		Se va a revestir la pared de hormigón en la zona de la mancha focal producida por el haz para reforzar el blindaje. El equipo lo suministrará la entidad Gamma-Service Medical GmbH (Alemania) que no dispone de autorización para la comercialización y asistencia técnica en España, por lo que se le enviará un escrito advirtiéndole que en caso de planeear comercializar más equipos en España deberá tramitar la correspondiente autorización