Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88 www.csn.es

Inspectora del Conseio de Seguridad

CSN/AIN/15/IRA/2691/14 Hoja 1 de 5



 D^{a}

ACTA DE INSPECCION

Nuclear,		J
CERTIFICA: Que se personó el día e en el CENTRO DE INVESTIGACIO sito en calle Málaga.		(CIMES),
Que la visita tuvo por objeto efe instalación radiactiva destinada a: pr positrones, síntesis de radiofármacos su experimentación en animales, fluordesoxiglucosa, ubicada en el em fue concedida, por el Ministerio de I 21 de junio de 2005.	oducción de radionucleidos em s para diagnóstico en Medicina comercialización y suministro aplazamiento referido y cuya au	nisores de Nuclear y o de 18- torización
Que la Inspección fue recibida por Técnico del Centro, supervisor respo finalidad de la inspección en cuanto la Protección Radiológica.	onsable de la instalación, quien	

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por personal técnico de la instalación, resulta que:



El Acta de inspección se limita a las actividades relativas a Medicina Nuclear; la parte de la instalación correspondiente al ciclotrón se ha descrito en el Acta de inspección anterior(ref. CSN/AIN/14/IRA/2691/14).

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88 www.csn.es

> CSN/AIN/15/IRA/2691/14 Hoja 2 de 5



	en el acta del año 2013 (ref. CSN/AIN/12/IRA/2691/13)
М	EDICINA NUCLEAR:
-	Las dependencias destinadas a las exploraciones de PET/TAC; disponían de señalización reglamentaria; control de accesos a toda la instalación mediante tarjetas magnéticas.
-	Las dependencias corresponden a dos salas de inyección de FDG-18; una sala exploración PET/CT y puesto de control; una sala de espera y sala de informes.
-	En la sala de exploración se encontraba el equipo de marca , Modelo que incorpora una fuente de calibración de Ge-68 de 1.49 mCi (55 MBq). La señalización luminosa de la puerta indicando cuando el equipo TAC se encontraba operativa (luz roja con emisión de RX).
-	Tasas de dosis medidas en puesto de operador (detrás de vidrio plomado) durante la exploración con TAC: fondo.
-	La sala de control dispone de interfono y de pantallas de TV desde donde se visualizan las dos salas de inyección.
-	El equipo dispone de una fuente de calibración de Ge-68 que se encuentra dentro de la carcasa del equipo saliendo de su contenedor únicamente para la calibración diaria del equipo. Pegada al equipo se encuentra una etiqueta con los datos de: "trébol radiactivo / Ge-68 / L3-204 1731-32 / 01-06-14 / 55 MBq".
-	Tasas de dosis medidas: 1.1 μSv/h en contacto con el equipo (en la zona donde se aloja la fuente).
-	La anterior fuente de Ge-68 (n/s H9-770) ha sido sustituida en junio de 2014 por otra de las mismas características n/s: L3-204 de 55MBq (01-06-14). Estaba disponible el certificado de origen esta fuente, se adjunta como Anexo I al Acta.
-	La fuente retirada (n/s H9-770), esta almacenada el recinto blindado denominado "Celda Manuela" de la sala de Control de Calidad. Estaba disponible la documentación enviada a ENRESA para solicitar la retirada de esta fuente

No ha habido modificaciones en la instalación con respecto a lo descrito



Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88 www.csn.es

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/15/IRA/2691/14 Hoja 3 de 5

-	El FDG-18 administrado a los pacientes se prepara dentro de la "Celda Manuela"; Tasas de dosis máxima medida en el puesto del operador, durante la preparación de la dosis es de: 120 µSv/h.	
-	Actividad preparada para uno de los pacientes: 9.5 mCi de FDG-18. Después de la administración se midió el "resto" de la jeringa para calcular la actividad exacta administrada.	
-	Para el transporte de la dosis disponen de un cilindro plomado.	
<u></u>	La inyección de la dosis se realiza con protector de jeringa, en la sala de pacientes inyectados. La tasa de dosis medida durante la inyección a una distancia inferior a un metro del operador: 79 μSv/h. Tasas de dosis medidas detrás de la puerta de la sala de espera del paciente recién inyectado: 4. μSv/h 5 ; en el pasillo: 0.6 μSv/h.	
-	Tasas de dosis medidas en puesto de control, con paciente dentro de la sala de exploración, detrás del vidrio plomado: fondo (en el curso del TAC y durante la exploración del paciente).	
-	El Generador de Ge-68/Ga-68 de 50 mCi descrito en el acta anterior (almacenado en la celda 2 del laboratorio de radiofarmacia) se encuentra fuera de uso (decaído) según se manifiesta se ha utilizado para un único paciente (30-06-13).	
PET ANIMALES		
-	No ha habido modificaciones en las dependencias ni en el equipo destinados a "PET ANIMALES" marca , modelo Disponen de señalización reglamentaria y de control de accesos mediante tarjetas magnéticas.	
-	La fuente de Cs-137 de (10 mCi) se encuentra dentro de un contenedor cerrado con candado, en una sala contigua a la sala de exploración. Tasas de dosis en contacto con el contenedor: 0.4 μ Sv/h.	
-	Último test de hermeticidad realizado a la fuente por de fecha: 17-06-14.	
-	Según se manifiesta están pendientes de iniciar los estudios con pequeños animales en colaboración con la Universidad.	



Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid

Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88 www.csn.es

> CSN/AIN/15/IRA/2691/14 Hoja 4 de 5

SN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

GENERAL

-	Disponen de contrato de mantenimiento con para el equipo que establece dos revisiones preventivas anuales; última revisión de fecha: 13-08-14.
-	No disponen de ningún detector fijo en las dependencias de Medicina Nuclear; estando disponibles los dos detectores portátiles – uno de radiación y otro de contaminación – adquiridos en el curso del año 2010 a (descritos en el Acta anterior (AIN/14), verificados por el 17-06-14.
-	Estaba disponible el Diario de Operaciones diligenciado correspondiente a las actividades de Medicina Nuclear, donde se encuentra anotadas todas las entradas a Medicina Nuclear para pacientes (FDG-18 y C-11). De los datos anotados se deduce que realizan una media de 12-13 estudios de pacientes con FDG-18 por día (todos los días de la semana) y 1-2 estudios de pacientes con C-11 Colina o C-11-Metionina por semana.
-	El personal que preparó las dosis, inyecto y realizo los estudios a los pacientes, el día de la inspección, disponía de licencia de supervisor u operador, en vigor; disponían de dosímetro de solapa TLD y de anillo.
-	Los registros de las lecturas dosimétricas procesadas por y las revisiones médicas del personal; las revisiones semestrales de y el informe anual de la instalación se describen en el acta anterior (AIN/14/IRA/2691/14).

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitarias contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se evanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a cuatro de septiembre de dos mil catorce.

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid

Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88 www.csn.es

SN CONSEID DE SEGURIDAD NUCLEAR

CSN/AIN/15/IRA/2691/14 Hoja 5 de 5

Reglamento citado, se invita a un representante autorizado del "CENTRO DE NVESTIGACIONES MEDICO-SANITARIAS (CIMES)" de la Universidad de Málaga, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

14-9-2014