CSN/AIN/24/IRA-1688/2021



Página 1 de 4

## ACTA DE INSPECCIÓN

funcionario del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN),

acreditado como inspector,

**CERTIFICA**: Que se personó el día siete de abril de dos mil veintiuno, en la planta de tratamiento de minerales de "**SOLVAY MINERALES**, **S.A**.", ubicada Escúzar, Granada.

La visita tuvo por objeto realizar una inspección de control, sin previo aviso, a una instalación radiactiva ubicada en el emplazamiento referido, con fines industriales, cuya última autorización de modificación (MO-05), fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo con fecha 16 de noviembre de 2018, así como la modificación MA-1 aceptada por el CSN con fecha 9 de julio de dos mil dieciocho.

La Inspección fue recibida por

У

Madrid, Supervisores de la instalación radiactiva, quienes en representación del titular, manifestaron aceptar la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad y la Protección Radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

## UNO. INSTALACIÓN.

-	Solvay Min	eral	es, SA., ha	sido adquir	ida po	or					Se es	tán
	realizando	los	trámites	necesarios	para	comunicar	al	CSN	У	al	resto	de
	organismos	s de	interés, lo	s cambios o	currido	os						

-	Se dispone de los siguientes equipos: analizador por fluorescencia de ray	os	X
	de la marca	;	у
	analizador .		



## CSN/AIN/24/IRA-1688/2021



Página 2 de 4

-	El día de la inspección los dos equipos analizadores con , se encontraban en la dependencia autorizada. El día de la inspección el analizador se encontraba operativo sobre la mesa de trabajo en la dependencia del laboratorio denominada "sala del analizador" donde se utiliza diariamente. El analizador se encuentra almacenado en un maletín en el interior de una de la "sala del analizador"
-	La dependencia y la se encuentran señalizadas ambas en sus puertas, frente a riesgo a radiaciones ionizantes, con carteles de "zona vigilada", disponen de control de acceso y la segunda, de para evitar el indebida.
-	El analizador no se utiliza.
DC	OS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN.
-	La instalación dispone de un monitor de radiación , con certificado de calibración de fecha 05-02-20
-	El titular dispone de un programa de calibraciones y verificaciones que establece una calibración cada cuatro años y una verificación cada seis meses al mismo tiempo que la verificación del analizador y registros en diario de operación, en fechas 28-08-20 y 15-01-21.
-	Las unidades del monitor están en , no siendo las establecidas en el sistema internacional de medida para radiaciones.
TR	ES. NIVELES DE RADIACIÓN.
-	Durante la inspección se midieron tasas de dosis de sobre el equipo , tras carcasa blindada y con haz directo.
CU	IATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.
-	Para dirigir el funcionamiento de la instalación existen dos supervisores, provistos de la licencia reglamentaria en el campo "control de procesos, técnicas analíticas y actividades de bajo riesgo".

## CSN/AIN/24/IRA-1688/2021



Página 3 de 4

-	La instalación dispone de personal con licencia de operador en vigor en el campo "control de procesos, técnicas analíticas y actividades de bajo riesgo", a nombre de
-	El titular ha clasificado radiológicamente a los trabajadores expuestos, según se indica en su RF y en el informe anual en "categoría B". Se consideran como tales dos trabajadores (supervisor y operador).
-	El titular ha impartido formación continuada en protección radiológica y normas de funcionamiento y procedimientos asociados al personal expuesto en fecha 15 de enero de 2021.
-	Las últimas lecturas disponibles para tres usuarios, corresponden al informe anual del año 2020 y febrero de 2021, emitidos por presenta valores máximos de en dosis equivalente personal profunda acumulada.
-	El titular realiza la vigilancia sanitaria de los trabajadores expuestos a través del Servicio de prevención de
CIN	ICO. DOCUMENTACIÓN, GENERAL.
-	El titular lleva a cabo revisiones de los equipos de rayos desde el punto de vista de la protección radiológica al menos cada seis meses con registros en el diario de operación. Registros de fechas 28-08-20 y 15-01-21.
-	La instalación dispone de un Diario de Operación sellado y registrado por el CSN y firmado por el supervisor.
-	Han enviado el informe anual del año 2020 al CSN.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 783/2001, por el que







Página 4 de 4

se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta en Madrid.

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **SOLVAY MINERALES, SA.,** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Firmado por el día 14/04/2021 con un certificado emitido por

AC FNMT Usuarios

