

Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88







Hoja 1 de 3

ACTA DE INSPECCION

D.	Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,
	ERTIFICA: Que se personó el día treinta y uno de octubre de dos mil siete CODEXSA, Ingeniería y Control, sita en de Marchena (Sevilla).
en es Dir Tu	ue la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva ubicada el emplazamiento referido, destinada a las actividades recogidas en la pecificación 5ª de la autorización vigente, concedida por Resolución de la rección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria, rismo y Comercio, de fecha 21-09-04 (referencia del Registro de stalaciones radiactivas IR/SE-98/03).
Su La	ue la Inspección fue recibida por D. Los con Licencia de pervisor, y D ^a Los con Licencia de Jefa de Calidad y Prevención de Riesgos borales, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la spección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.
pre asi col ins efe du	de los representantes del titular de la instalación fueron advertidos eviamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, í como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la insideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a stancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los ectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada rante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o stringido.
Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:	
_	Disponían de un recinto blindado de uso exclusivo identificado con la señalización reglamentaria, delimitado y con medios para el control de acceso y prevenir incendios.
-	No tenían almacenado ningún equipo.
-	Según el inventario proporcionado a la Inspección, en la instalación disponían de 8 equipos operativos para medida de densidad y humedad

de suelos cuyas características radiológicas se ajustaban a la




Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88

CSN/AIN/05/IRA/2662/07



Hoja 2 de 3



DESVIACIONES

 Tenían 4 equipos operativos para medida de densidad y humedad de suelos desplazados habitualmente en las Delegaciones de y



Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88


CSN/AIN/05/IRA/2662/07



Hoja 3 de 3

	que no estaban incluidas en la autorización (Especificaciones 2ª y 3ª)
-	No disponían de certificados de revisión de seguridad de todos los equipos realizadas en los últimos 6 meses (Especificación 27ª).
-	Los Diarios de Operación de los equipos no estaban revisados por un Supervisor en los últimos 3 meses (Especificación 19ª).
-	No disponían de los servicios de un Consejero de seguridad para el transporte del material radiactivo (RD 1566/1999)

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid, en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a cinco de noviembre de dos mil siete.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 se invita a un representante autorizado del titular para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



SEVILLA . CÁDIZ . HUELVA . MÁLAGA . PALMA DEL RÍO

Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2000 certificado por AENOR con el nº ER-0396/2004

A/A CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR C/ PEDRO JUSTO DORADO DELLMANS, 11 28040 MADRID

CONSEJO DE SESURIDAD MUCLEAR REGISTRO DEMERAL ENTRADA 174 Fecha: 08-01-2008 15:56

ASUNTO: Acta de Inspección. REFERENCIA: CSN/AIN/05/IRA/2662/07.

A continuación te remito el Acta de Inspección del pasado día 31 de octubre de 2007, de la Instalación Radiactiva IRA 2662.

En relación a las desviaciones indicadas comunicarte que estamos trabajando en ello:

- 1ª desviación: se está gestionando con el Consejo la inclusión de las delegaciones.
- 2ª desviación: estamos elaborando el procedimiento para las revisiones de seguridad para su puesta en marcha a primeros de año.
- 3ª desviación: se han realizado las revisiones de los diarios de operación.
- 4ª desviación: la Asociación de Laboratorios de Acreditados de Andalucía va a disponer del servicio de consejero de seguridad al que nos acogeremos.

A medida que se complementen las desviaciones se te enviará la documentción.

Aprovechando los días, te deseo Felices Fiestas.

Un saludo.

En Sevilla, a 21 de diciembre de 2007

