

ACTA DE INSPECCIÓN

Instalación			
Titular			
Dirección	07007Palma		
Código	RXPM 2132	NIF	B57352635
Actividad	TC	Tipo	I
Fecha inscripción	11/12/2017	Última anotación	
Fecha inspección	01/02/2019	Finalidad	Control

jefe del Servicio de Seguridad Nuclear del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

CERTIFICA: Que se personó, sin previo aviso, el día 1 de febrero de 2019 en las instalaciones del
07007Palma.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido cuyo código de registro es RXPM-2132, a nombre del _____ inscrita en el Registro el 11 de diciembre de 2017.

La Inspección fue recibida por _____ gerente de la empresa titular y por _____, radióloga y directora de la instalación.

El representantes del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación está compuesta por un equipo de tomografía computerizada ubicado en planta baja, en la zona de radiodiagnóstico del Hospital
- Las características del equipo presente en la instalación y inscrito en el Registro de instalaciones de rayos X con finalidades médicas son:

Equipo/sala	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
TC				140	6

- El recinto que alberga el equipo de TC no dispone de señalización relativa al riesgo de exposición.

DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- , radióloga, dirige la instalación y dispone de la correspondiente acreditación.
- Hay 6 técnicos en radiodiagnóstico adscritos a la instalación que operan el equipo y que disponen de la correspondiente acreditación.
- Se efectúa el control dosimétrico de los trabajadores mencionados así como de otros dos radiólogos que prestan sus servicios en la instalación.

TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Está disponible el Programa de Protección Radiológica de la instalación.
- Está disponible el Certificado de Conformidad de la Instalación emitido por la UTPR el 4 de junio de 2018.
- Está disponible el Informe Revisión Anual UTPR, emitido por la UTPR el 22 de mayo de 2018 que incluye Informe control de calidad equipos, la vigilancia de niveles de radiación y la verificación de dosis a pacientes.

CUATRO.OBSERVACIONES

- La instalación forma parte del servicio de radiología del _____, junto con la instalación RXPM-2157 (equipo de mamografía) y la RXPM-0132 (equipo convencional y telemando).
- Las tres instalaciones funcionan operativamente como una única, compartiendo dirección, operadores y control dosimétrico.

CINCO.DESVIACIONES

- La instalación no está correctamente señalizada. El recinto que alberga el equipo de TC no dispone de señalización relativa al riesgo de exposición.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado, en Palma en la sede de la Dirección General de Política Industrial el 6 de febrero de 2019.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 se invita a un representante autorizado de _____ para que firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del :

Conforme con el contenido del Acta
Señalización solicitada a la VTRR
pendiente de instalación
Palma de Mca 4/Marzo/2019

DILIGENCIA

En relación con las manifestaciones expresadas y la documentación recibida en el TRÁMITE del acta de inspección CSN-CAIB/AIN/01/RXPM-2132/2019, correspondiente a la inspección realizada en Palma, el 01/02/2019, el inspector que la suscribe declara,

Que el titular manifiesta su conformidad con el contenido del acta, y expresa haber realizados los trámites encaminados a señalar correctamente la instalación.

/



Inspector acreditado en Illes Balears

