



## ACTA DE INSPECCIÓN

D. jefe del Servicio de Actividades Radiactivas del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

**CERTIFICA:** Que se personó el día tres de junio de 2021 en la MUTUA BALEAR, sita en MAÓ.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico ubicada en el emplazamiento referido, a nombre de MUTUA BALEAR MUTUA COLABORADORA CON LA S.S. NUM 183, Su código de registro es RX/PM-1224, fue inscrita en el Registro el 10 de octubre de 1993, y su última anotación en el Registro es de 14/02/2012.

La Inspección fue recibida por , delegado en Menorca de la MUTUA BALEAR, y por , operador de la instalación, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:





## UNO. DEPENDENCIAS, EQUIPOS Y MATERIAL RADIOACTIVO

- La instalación está ubicada en un local en planta baja y está compuesta por una sala de exploración con el siguiente equipo convencional de rayos X:

Equipo/sala	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
-------------	-------	--------	-----	----	----

- La instalación y el equipo están correctamente inscritos en el Registro de instalaciones de rayos X.
- La instalación está correctamente señalizada y disponen de prendas plomadas de protección.
- Se efectúa vigilancia dosimétrica mediante un dosímetro de área.

## DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- \_\_\_\_\_, licenciados en medicina, dirigen la instalación y operan el equipo. Ambos disponen de acreditación como director de instalaciones de rayos X.
- \_\_\_\_\_ diplomado en enfermería, opera el equipo y disponen de la correspondiente acreditación como operador de equipos de rayos X.
- Los trabajadores mencionados están sujetos a control dosimétrico mediante dosimetría personal. Están disponibles los informes dosimétricos mensuales con resultados que muestran que no se han sobrepasado los límites de dosis establecidos.





### TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Está disponible un certificado de conformidad de la instalación expedido por la el 29/10/2020.
- Están disponibles los informes con los resultados de la vigilancia de los niveles de radiación, de la estimación de dosis a pacientes, y de la realización del control de calidad del equipo presente en la instalación, expedidos por la UTPR el 29/10/2020 en los que no se hace constar observaciones.
- La instalación dispone de un Programa de Protección Radiológica.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Palma, en la sede de la Dirección General de Política Industrial.

08/06/2021

---

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de MUTUA BALEAR MUTUA COLABORADORA CON LA S.S. NUM 183, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Firmado digitalmente por

⋮

(

Fecha: 2021.06.29 12:44:41

+02'00'

\_\_\_\_\_, en calidad de \_\_\_\_\_ Director Gerente \_\_\_\_\_ de  
Mutua Balear Mutua Colaboradora con la S.S. \_\_\_\_\_, titular de la instalación de rayos X,  
RXPM-1224.

Expreso mi acuerdo con el contenido del acta **CSN-CAIB AIN 01 RXPM 1224 2021** correspondiente  
a la inspección realizada el día 03/06/2021.

Manifiesto que:

Maó, 29 de Junio de 2021