

ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionario de la Generalitat de Catalunya e inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día 27 de junio de 2022 en la Central Nuclear de Vandellòs II, en Vandellòs (Baix Camp), provincia de Tarragona.

La visita tuvo por objeto realizar la inspección de un transporte de combustible nuclear procedente de Juzbado (Salamanca) con destino a la Central Nuclear de Vandellòs II (Tarragona).

La Inspección fue recibida por , Coordinador de Trabajos de Servicios de Combustible de ENUSA, quien manifestó conocer y aceptar la finalidad de la inspección.

Por parte de los representantes de la Central Nuclear de Vandellòs II se dieron las facilidades necesarias para la actuación de la Inspección.

Las personas presentes fueron advertidas previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

- El remitente del transporte es ENUSA Industrias Avanzadas S.A. en Juzbado (Salamanca), el transportista es , y el destinatario es la C.N. de Vandellòs II (Tarragona). El régimen del transporte era en uso no exclusivo.-----
- A las 21:30 horas del día 27 de junio llegó procedente de Juzbado (Salamanca) un transporte formado por tres vehículos propiedad de ETSA. El primero con cabeza tractora y semirremolque , conducido por ; el segundo con cabeza tractora y semirremolque , conducido por ; y el tercero con cabeza tractora y semirremolque , conducido por .-----
- Los vehículos se estacionaron en el interior de la central, en una zona de bajo fondo, para el control radiológico que llevó a cabo personal de la C.N. de Vandellòs II. Se adjunta como Anexo I copia de los informes radiológicos emitidos.-----

relativa al bulto , modelos y , con la identificación y con vigencia hasta el 31 de marzo de 2025.-----

- Estaban disponibles las cartas de porte , una para cada vehículo, cuyas copias se adjuntan en el Anexo II. Se entregó a la Inspección copias de los siguientes documentos: certificados para el transporte de material radiactivo emitidos por ENUSA, certificados de protección radiológica de los contenedores emitidos por ENUSA, certificado de la póliza de seguro emitido por y convalidación parcial por parte de la autoridad competente española del certificado de aprobación del bulto emitido por la autoridad competente de Estados Unidos de América. -----
- Los semirremolques y la cabeza tractora fueron estacionados en el exterior del edificio de combustible, junto al tanque de recarga. El recinto se encuentra vallado y señalizado como zona controlada. Los vehículos eran visibles desde las cámaras de vigilancia del sistema de seguridad física. -----
- Según se manifestó, la descarga de los contenedores y recepción de los elementos combustibles se iniciaría al día siguiente de la inspección. -----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta.

Signat digitalment per:  **Data:**
2022.06.30
20:09:35
+02'00'

 Firmado digitalmente por

Fecha: 2022.07.06
10:36:29 +02'00'

TRÁMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de ENUSA para que con su firma y cumplimentación del documento adjunto de trámite, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Tràmit a l'acta d'inspecció *Trámite al acta de inspección*

Titular de la instal·lació / *Titular de la instalación*

ENUSA INDUSTRIAS AVANZAS S.A. S.M.E.

Referència de l'acta d'inspecció / *Referencia del acta de inspección*

CSN-GC/AIN/ ENV-0497/E-0119/2022

Seleccioneu una de les dues opcions / *Seleccionar una de las dos opciones:*

- Dono el meu vistiplau al contingut de l'acta / *Doy mi conformidad al contenido del acta*
- Presento al·legacions o esmenes al contingut de l'acta / *Presento alegaciones o reparos al contenido del acta*
-

Documentació / *Documentación*

- Adjunto documentació complementària (afegiu-la en un zip a aquest document de tràmit en un sol fitxer comprimit)
Adjunto documentación complementaria (añadirla en un zip junto a este documento de trámite en un solo fichero comprimido)
-

Signatures / *Firmas*

Signatura del titular o persona que hagi presenciat la inspecció en el seu nom (màxim de 3 signatures):

Firma del titular o persona que haya presenciado la inspección en su nombre (máximo de 3 firmas):

Firmado digitalmente
por

Fecha: 2022.07.06
10:04:33 +02'00'
