

## Actividades destacadas de la Planta Quercus - 2019

### **1. ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES**

Las actividades durante 2019 se centraron en el tratamiento en la planta de los efluentes líquidos recogidos en los distintos drenajes del emplazamiento minero existente en la zona (aguas de corta) y de los líquidos sobrenadantes del dique de estériles para su acondicionamiento y vertido.

Durante el año 2019 el CSN ha procedido a requerir a Enusa una nueva propuesta revisada de la documentación presentada en apoyo de la solicitud de autorización de la fase I del desmantelamiento y cierre de la Planta Quercus. Dicha propuesta deberá incluir modificaciones y aclaraciones relativas a distintas áreas de evaluación.

A lo largo del año no se produjo ningún incumplimiento de las condiciones límites de funcionamiento ni ningún incidente con repercusiones radiológicas sobre los trabajadores o sobre el medio ambiente.

### **2. AUTORIZACIONES**

En el año 2019 no se han concedido autorizaciones.

### **3. INSPECCIONES**

Durante el año 2019 se realizaron dos inspecciones, de las cuales una fue para el seguimiento general de las actividades de la instalación y otra al seguimiento del sistema de vigilancia y control de efluentes líquidos.

### **4. APERCIBIENTOS Y PROPUESTA DE APERTURA DE EXPEDIENTE SANCIONADOR**

No se realizaron apercibimientos ni propuesta de apertura de expediente sancionador durante el año 2019.