

**ACTA DE INSPECCIÓN**

<b>Instalación</b>	[REDACTED]		
<b>Titular</b>	[REDACTED]		
<b>Dirección</b>	07004 PALMA		
<b>Código</b>	RXMPM 1383	<b>NIF</b>	[REDACTED]
<b>Actividad</b>	Dental	<b>Tipo</b>	III
<b>Fecha inscripción</b>	14/03/1996	<b>Última anotación</b>	[REDACTED]
<b>Fecha inspección</b>	11/10/2016	<b>Finalidad</b>	Control

D. [REDACTED] jefe del Servicio de Seguridad Nuclear del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

**CERTIFICA:** Que se personó el once de octubre de 2016 en la Clínica dental de [REDACTED] 1ªA. 07004 PALMA.

[REDACTED] visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido cuyo código de registro es RXMPM 1383, a nombre de [REDACTED] inscrita en el Registro el 14 de marzo de 1996.

La Inspección fue recibida por [REDACTED] odontóloga, quien fue informada de la finalidad de la misma y manifestó aceptarla en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

El representante del titular fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

### UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación consta de un único gabinete odontológico en el que se encuentra instalado el equipo que se relaciona a continuación, y que está inscrito en el Registro de instalaciones de rayos X de diagnóstico médico:

Equipo	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
intraoral			481102	65	10

- Disponen de delantal plomado y protector de tiroides.

### DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

Están disponibles dos acreditaciones para dirigir instalaciones de rayos X a nombre de [REDACTED] y [REDACTED]

Se realiza el control radiológico de ([REDACTED]) estando disponibles los registros mensuales del año 2016 sin que se hayan sobrepasado los límites de dosis establecidos.


### TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Está disponible el certificado de conformidad de la instalación emitido por [REDACTED] el mes de octubre de 2015.
- Están disponibles los informes de [REDACTED] relativos al control de calidad del equipo, a la vigilancia de los niveles de radiación en los puestos de trabajo y en las áreas colindantes, y a la estimación de dosis a pacientes correspondientes a un control técnico realizado el 10/08/16

### CUATRO. DESVIACIONES

- No se realiza el control radiológico de [REDACTED]

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado, en Palma en la sede de la Dirección General de Política Industrial, el 28 de octubre de 2016.



**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante de la clínica dental de [redacted] para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

*Palma 23/10/16 -*

[redacted signature area]