www.csn.es

, Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CSN/AIN/20/IRA/1622/12

SN

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 1 de 3

ACTA DE INSPECCION

		RTIFICA: Que se personó el día dieciséis de octubre de dos BRASCON HUARTE LAIN S.A., con domicilio social en , en Sevilla e instalación sita er en Camas (Sevilla).		
	me ref	e la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiacion dida de densidad y humedad de suelos, ubicada en el ererido y cuya última autorización de modificación (MO-10) for el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con fecha 17	mplazamiento ue concedida	
	de en	Laboratorios y Operador y D. representación del titular, quien aceptó la finalidad de la i		
	asi coi ins ete	Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.		
		e de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, as ormación requerida y suministrada, resulta que:	ií como de la	
	-	OHL dispone de una nave industrial en el emplazamiento re se ubica el Laboratorio de Control de Calidad.	eferido donde	
	-	Dicha nave dispone de paredes de bloques prefabricados.		
	-	En un lateral de dicha nave se encontraban dos cubos para el almacenamiento de los equipos.	de hormigón,	

Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88 www.csn.es

CSN/AIN/20/IRA/1622/12

SN

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 2 de 3

	encuentran señalizados.
	Disponen de tres equipos dos modelo nº 15635, con fuente de Cs-137 de 8 mCi, nº 50-4717 y Am-241/Be de 40 mCi, nº 47-11031 que se encontraba desplazado a la nº 17320 con fuente de Cs-137 de 8 mCi, nº 506691 y Am-241/Be de 40 mCi, nº 4712743 que se encontraba en la instalación y uno modelo nº 28197 con fuente de Cs-137 de 8 mCi, nº 7502147 y Am-241/Be de 40 mCi, nº 4724958 que se encontraba desplazado en
	efectúa las revisiones semestrales de los equipos y de las varillas y las pruebas de hermeticidad.
	Disponen de dos monitores de radiación o 9487 y 9453 y uno calibrados en e en julio de 2012.
	El transporte de los equipos lo realiza
	Disponen de señalización para los vehículos y material de balizamiento.
De Commence	Han incluido en la póliza general de seguro de la empresa, el seguro para el transporte de los equipos radiactivos. D. es el Consejero de transporte. Disponen de un Diario de operación general y uno por equipo.
Cecy S	Han efectuado un curso de formación en enero de 2009 y tienen previsto efectuar otro en 2012.
	Disponen de una Licencia de Supervisor y seis de Operador.
	- Disponen de dosímetros personales, sin datos significativos.
	- Efectúan reconocimientos médicos anuales en
	Han remitido al CSN el informe anual de 2010 y 2011.
	Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid Tel.: 91 346 01 00

Fax: 91 346 05 88 www.csn.es


CSN/AIN/20/IRA/1622/12

SN

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 3 de 3

Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a dieciocho de octubre de dos mil doce.



RECIBI Y CONFORME.

LABORATORIO DE ESTUDIO I CONTINUE DE MATERIALES

DE MATERIALES

DELEGACIÓN DE ANBALUCÍA OCCIDENTAL Y
EXTREMADURA