

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED], Funcionario de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias e Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear en la Comunidad Autónoma de Canarias,

CERTIFICA: Que se personó el día diecisiete de mayo de dos mil doce en el **BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA (BBVA)**, con CIF nº [REDACTED] y que se encuentra situado en la C/ [REDACTED] del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria (35008), isla de Gran Canaria.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico general convencional, cuya inscripción registral en el Registro central de instalaciones de rayos X de diagnóstico médico es de 09/12/1987.

Que la Inspección fue recibida por D^a [REDACTED] directora de Apoyo a Red, y por D. [REDACTED], responsable de inmuebles, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- El equipo de rayos X que, según la inspección previa a la puesta en marcha de la instalación de fecha 4 de junio de 1987, consistía en "un generador marca [REDACTED] de 110 Kv y 150 mA de condiciones máximas de utilización en grafía y 6 mA máximos en escopia, que alimentaba un tubo de la firma [REDACTED], Funda [REDACTED] ° MH3490,



Tubo [REDACTED] nº MH7269", no se encontraba en la instalación. _____

- Según se manifiesta, la instalación dejó de funcionar hace, aproximadamente, veinte años, cuando la actividad del Servicio Médico del Banco fue externalizada. _____
- Según se manifiesta desconocen el destino del equipo así como quién lo retiró. _____
- No fue mostrada a la Inspección documentación acreditativa alguna en relación a los hechos manifestados. _____
- La Inspección se comprometió a enviar por correo electrónico a los representantes del titular que la recibieron, a los efectos de que les sirva de ayuda para conocer el destino dado al equipo, copia de la solicitud de puesta en marcha de la instalación (realizada en fecha 11/03/1987), Acta de Inspección del Consejo de Seguridad Nuclear previa a la puesta en marcha de la instalación (realizada en fecha 04/06/1987) y Resolución de autorización de puesta en marcha de la instalación (de fecha 16/11/1987). _____



DESVIACIONES

- No se ha comunicado a la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias el cese de la actividad al objeto de dar de baja la instalación en el Registro de instalaciones de rayos X de diagnóstico médico (art. 14 del RD 1085/2009, de 3 de julio) _____
- No se ha acreditado el destino dado al equipo de rayos X (art. 14 y 21 del RD 1085/2009, de 3 de julio) _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado



en Las Palmas de Gran Canaria a dieciocho de mayo de dos mil doce.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de "**BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA (BBVA)**" para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.