

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día veintiuno de abril de 2009 en la instalación de la Mutua Fraternidad-Mupresa M.A.T.E.P.S.S. nº 275, centro asistencial de Cieza, de CIF: [REDACTED] sito en C/ [REDACTED] Cieza, (C.P. 30530), Murcia.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico general, y que tiene la última inscripción, con el nº RX/MU -1036 en el Registro Oficial de Instalaciones de rayos X para Diagnóstico Médico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de fecha 26/06/1991.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Director de la instalación y D^a [REDACTED], Administrativa.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación está ubicada en la planta baja de un edificio destinado a viviendas y consta de una sala señalizada reglamentariamente donde se encuentra un equipo constituido por un generador Radiología, modelo [REDACTED] nº 6910 con un tubo [REDACTED] que da servicio a una mesa Movil-I. _____

- Se disponen de medios suficientes para establecer un acceso controlado y existe aviso a embarazadas. _____
- En la sala se dispone de delantal plomado. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

- Durante la inspección se realizaron dos disparos sobre fantoma de agua con la técnica 75 kV, 200 mA y 0,8 seg. ; detectándose unas tasas de dosis en la cabina de control de 9,9 μ Sv/h y en la zona de sala de espera 199 nSv/h. _____
- Según la documentación disponible, en la instalación se realizan una media de 13 disparos a la semana con diferentes técnicas. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

Se verifica la acreditación del personal expuesto de la instalación para dirigir u operar en la misma. _____

La vigilancia médica es realizada por el Servicio de Prevención de la _____

- Según manifiestan, en el caso de Personal Expuesto gestante, se le aparta del servicio. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN


- La Inspección verifica el Diario de Operaciones, que está actualizado y sin firmar por el Director, no figurando el sello de la UTPR. Se anotan en el las radiografías que se hacen, no figurando tipo alguno de incidencias reseñables. _____
- En el momento de la inspección esta instalación tiene asignados 3 dosímetros personales y se comprueba el informe dosimétrico del mes de febrero de 2009 realizado por _____ o habiendo incorporación de dosis significativas. _____
- Se comprueba la disponibilidad de Informe de Seguridad Radiológica realizado por la UTPR _____ en marzo de 2009 sin anomalías que destacar. _____

- Se verifica el envío al CSN del informe anual, correspondiente al año 2008, el 26 de marzo de 2008, sin incidencias destacables. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a veinticuatro de abril de dos mil nueve.



EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL
C. S. N.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de la MUTUA FRATERNIDAD – MUPRESAL M.A.T.E.P.S.S. nº 275, Centro Asistencial de Cieza, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Reparos:

Apartado tres: (Debe decir).

- la Vigilancia médica es realizada por el Servicio de Prevención de la Mutua Fraternidad Mupresal (Servicio de Prevención Propio)

Cieza. 14-5-2009.

