

ACTA DE INSPECCIÓN

funcionaria interina de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día 12 de septiembre de 2017 en Asea Brown Boveri SA, en Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental), provincia de Barcelona.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a comercialización y asistencia técnica de equipos radiactivos, cuya autorización de modificación fue concedida por resolución de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya con fecha 29.03.2007.


La Inspección fue recibida por Responsable de Calidad, y por Planificador de Intervenciones del Servicio de Campo, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

- En un almacén denominado se encontraba un armario metálico para almacenar las fuentes radiactivas encapsuladas. -----
- La dependencia se encontraba señalizada y disponía de medios para establecer un acceso controlado. -----
- No se encontraba almacenada ninguna fuente radiactiva, ni se había almacenado ninguna fuente radiactiva hasta la fecha. -----
- Estaba disponible un equipo portátil para la detección y medida de los niveles de radiación de la firma ; , modelo n/s 0192, calibrado por el en fecha 02.12.2016. Estaba disponible el correspondiente certificado. -----

- Estaba disponible el programa de verificación y calibración del equipo de detección y medida de los niveles de radiación. El supervisor verificó el detector, midiendo los niveles de radiación del almacén de fuentes el 24.04.2017. -----
- Estaban disponibles 1 licencia de supervisor y 2 licencias de operador, todas ellas en vigor.-----
- Estaban disponibles 3 dosímetros personales de termoluminiscencia, para el control dosimétrico de los trabajadores expuestos. Se registran las dosis recibidas por los dosímetros. Se mostró a la Inspección copia del último informe dosimétrico correspondiente al mes de julio de 2017.-----
- Tienen establecido un convenio con el [REDACTED] para la realización del control dosimétrico. -----
- Estaban disponibles los historiales dosimétricos individualizados de dichos trabajadores.-
- Estaba disponible un registro para ventas o suministros, asistencias técnicas y retiradas de equipos radiactivos o fuentes. Durante el año en curso han suministrado un equipo con una fuente de Kr-85 de 9,25 GBq (250 mCi) a [REDACTED] IRA 1877, el 15.05.2017, un equipo con una fuente de Kr-85 de 9,25 GBq (250 mCi) a [REDACTED], IRA 1870, el 14.06.2017, y un equipo con una fuente de Kr-85 de 9,25 GBq (250 mCi) a [REDACTED] recogida en el Aeropuerto del Prat el 14.06.2017. -----
- Con los equipos radiactivos se suministra a los clientes la documentación especificada en la condición 24 de la resolución vigente.-----
- Tras las intervenciones de asistencia técnica se entrega al cliente un informe donde constaban los datos del cliente, identificación del equipo o fuente, motivo de la asistencia, resultados obtenidos y firmado por la persona que realiza la intervención. Estaban disponibles copia de los informes mencionados. -----
- Dentro de los primeros 10 días de cada trimestre se remiten al Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives los informes trimestrales correspondientes al registro de ventas, suministros y actividades de asistencia técnica y de retirada de equipos a clientes. -----
- Estaba disponible el diario de operación de la instalación. -----
- Actualmente las fuentes radiactivas se suministran desde [REDACTED] en Shanghai (China) directamente al domicilio del cliente. Las fuentes radiactivas, que se remiten conformando un bulto del tipo A (UN 2915), llegan a territorio español vía aérea y desde un aeropuerto español una empresa transportista registrada las traslada al domicilio de los clientes. En el último envío realizado la empresa transportista fue [REDACTED] empresa registrada con número de registro RTR-006. En el momento



de la inspección no estaba disponible la carta de porte de transporte por carretera de la última entrega.-----

- Hasta la fecha no se había retirado ninguna fuente radiactiva encapsulada fuera de uso. -
- Hasta la fecha no han retirado ninguna fuente a [redacted] en Shanghai.-----
- En la entrada del almacén estaba disponible un extintor de incendios.-----
- En el Procedimiento Operativo de Verificación, Almacenamiento y Manipulación (3AEC047403), apartado 9.1 estaba el Procedimiento de Almacenamiento y Conservación de Fuentes relativo a la gestión de la entrada y almacenaje de fuentes radiactivas.-----

Desviaciones

- No consta que el supervisor de la instalación realice la formación bienal en materia de protección radiológica a los operadores.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, así como la autorización referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por duplicado en Barcelona y en la sede del Servicio de Coordinación de Actividades Radiactivas del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya a 14 de septiembre de 2017.



TRÁMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de Asea Brown Boveri SA, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Ver documento adjunto
 manifestado [redacted] fecha (22.09.2017).
 E-SIA-7001 con los



Generalitat de Catalunya
Direcció General d'Energia, Mines i
Seguretat Industrial

Número: 0298E/10758/2017
Data: 27/09/2017 13:25:05

Registre d'entrada

Servei de Coordinació d' Activitats Radiatives /SCAR
Sra. [REDACTED]
Carrer Pamplona, 113
08018 Barcelona
Espanya

Sant Quirze del Vallès, 22.09.2017

Nuestra ref.: ESIA-7001

Su ref.: IRA-2756

ASUNTO: Acta de Inspección CSN-AIN-11-IRA-2756-2017

Muy Sres. nuestros,

Apreciada Sra [REDACTED]

A continuación adjuntamos acta firmada en el apartado de "Trámite" según las indicaciones recibidas con los siguientes comentarios:

- Adjuntamos Carta de Porte de Transporte por Carretera de la última Entrega [REDACTED]
- Se realizará una Formación por parte del Departamento de PRL y el Supervisor de la Instalación de acuerdo a la periodicidad indicada. La realización de la misma será la W41/2017.

Esperamos que esta información sea de su agrado,

Asea Brown Boveri, S.A.
División Process Automation

Local Quality Manager
Industrial Automation Division
Asea Brown Boveri, S.A.

c.c.: [REDACTED] Field Service Coordinator&Scheduler
[REDACTED] / Local OHS Advisor
[REDACTED] /Supervisor

Asea Brown Boveri, S.A.



Diligencia

En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de la inspección CSN-GC/AIN/13/IRA/2756/2017, realizada el 12/09/2017 en Sant Quirze del Vallès, a la instalación radiactiva Asea Brown Boveri SA, el inspector que la suscribe declara,

Se acepta la documentación aportada, que subsana la desviación.

Barcelona, 18 de octubre de 2017



Firmado:

