### CSN/AIN/10/IRA-3140/2023



Página 1 de 7

#### ACTA DE INSPECCIÓN

funcionario del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN),

acreditado como inspector,

CERTIFICA: Que se personó el día catorce de abril de dos mil veintitrés en el SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR, de CAPIO MOSTOLES, S.A.-HOSPITAL REY JUAN CARLOS, sito en la en Móstoles, (Madrid).

La visita tuvo por objeto efectuar la inspección de control de una instalación radiactiva destinada medicina nuclear, cuya autorización vigente (MO-1) fue concedida por la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con fecha 8 de marzo de 2019, así como la modificación MA-3, aceptada por el CSN, con fecha 21 de julio de 2022.

Durante la inspección estuvo presente Consejo de Seguridad Nuclear. , inspector del

La Inspección fue recibida por , Jefe del SPR, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

El representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

#### UNO. INSTALACIÓN.

- La instalación tiene autorizadas como dependencias:
  - "Módulo de radiofarmacia: gammateca, sala de inyección, recepción de isótopos y almacén de residuos; sala de espera de pacientes inyectados, sala de exploración con cámara PET/TC y sala de exploración con gammacámara SPECT/CT."
- Las dependencias principales de la instalación se encuentran señalizadas reglamentariamente frente a riesgo a radiaciones ionizantes. \_\_\_\_\_\_



### CSN/AIN/10/IRA-3140/2023



Página 2 de 7

-	La sala del almacén de residuos radiactivos se encuentra en el interior del módulo de radiofarmacia con cinco contenedores blindados.
-	Existen dos accesos a la instalación. Uno, con control de acceso, desde el interior del centro para personal hospitalario y otra entrada desde el pasillo central de la primera planta del hospital que abre frente al servicio de Medicina Nuclear y da acceso al pasillo central de la instalación y a la sala de espera de pacientes
-	La instalación dispone de medios para el almacenamiento y manipulación del material radiactivo en condiciones de seguridad. En la sala denominada gammateca se encontraba la celda automática de extracción de dosis, con visor plomado y puertas de acceso laterales para manos y entrada del material, un pozo blindado donde se ubica la sonda del activímetro y un armario blindado para almacenamiento de fuentes radiactivas encapsuladas.
-	Los suministradores habituales de monodosis y multidosis son
-	La instalación tiene autorizadas las siguientes fuentes encapsuladas para su posesión y uso:
-	Se dispone de tres fuentes radiactivas encapsuladas de suministradas por con nº de serie con mCi (cilíndrica) en fecha 26-05-22; nº de serie con mCi (lineal) en fecha 26-05-22; nº de serie con mCi (lineal) en fecha 26-05-22; una fuente radiactiva encapsulada de nº de serie con µCi suministrada por ; y una fuente radiactiva encapsulada de nº de serie con MBq en fecha 04-04-22 suministrada por
-	La instalación tiene autorizados para su posesión y uso:
•	"un equipo PET/TC de la marca modelo de kW, kV y mA de potencia, tensión e intensidad máxima respectivamente"
•	"un equipo SPECT/TC de la marca modelo de kW, kV y mA de potencia, tensión e intensidad máxima respectivamente"
-	El equipo PET/TC está identificado como modelo , número de modelo y número de serie
-	El equipo SPECT/TC está identificado como modelo , número de modelo y número de serie
-	Los equipos disponen de distintivo básico recogido en norma UNE-73-302
-	Los equipos disponen de indicadores de emisión de irradiación, pulsadores de parada de emergencia (dos en pared y dos sobre el equipo en el SPECT/TC, y tres



### CSN/AIN/10/IRA-3140/2023



Página 3 de 7

	verde y rojo, indicadores del estado de los equipos (parado y en funcionamiento) en los dinteles de las puertas de entrada a las salas de exploración.
DC	S. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN.
-	Se dispone de protectores de jeringas, portajeringas para el transporte de dosis, contenedores plomados, mandiles plomados, protectores de tiroides y gafas antisalpicaduras.
-	Se dispone de un monitor de contaminación nº de serie y un monitor de radiación nº de serie con sonda con nº de serie calibrados en el en fechas 09-09-20 y 08-03-23, respectivamente.
-	Se dispone de los registros sobre las últimas verificaciones de fecha 08-07-22 ( )
-	Se dispone de programa de verificación y calibración de monitores que establece un periodo de cuatro años para la calibración y verificaciones anuales con la fuente de .
TR	ES. NIVELES DE RADIACIÓN.
-	Se dispone de dos dosímetros de área, con resultados para la zona de inyección (desde enero de 2021 hasta diciembre de 2022), cristal plomado del PET-CT (de enero de 2022 hasta marzo de 2022) y en cristal plomado del SPECT-CT (de marzo de 2022 hasta diciembre de 2022), emitidos por el , indicando dosis profunda máxima mensual de mSv en zona de inyección
-	Realizan chequeos de vigilancia radiológica y contaminación superficial diariamente e inspecciones trimestrales. Éstas últimas se denominan "Inspección General de Infraestructuras de Medicina Nuclear" e incluyen señalizaciones, filtros, funcionamiento Se dispone de los registros diarios de vigilancia radiológica en contaminación superficial y niveles de tasa de dosis y de las inspecciones trimestrales de fechas 22-12-22 y 09-03-23.
-	Las tasas de dosis ambientales medidas con el monitor de radiación modelo con nº de serie , durante la inspección fueron:
•	Con paciente inyectado con en el box µSv/h en puerta de acceso

en pared y dos sobre el equipo en el PET/TC). Asimismo, se dispone de dos pilotos



# CSN/AIN/10/IRA-3140/2023



Página 4 de 7

•	Con paciente inyectado en el PET/TC, $\mu$ Sv/h cristal plomado; en la puerta de acceso para pacientes, $\mu$ Sv/h; y $\mu$ Sv/h en cristal plomado con el TAC irradiando.
•	Con paciente inyectado en el SPECT/TC,
•	μSv/h en el almacén de residuos.
•	μSv/h en la sala de administración de dosis.
•	μSv/h en los aseos de pacientes inyectados, sin cisterna evacuada
•	μSv/h en la sala de espera de pacientes inyectados.
•	μSv/h en la sala de la gammateca.
•	μSv/h en visor plomado de la cámara caliente.
•	μSv/h en zona metálica por encima del visor plomado de la cámara caliente.
•	μSv/h en junto a blindaje de la fuente encapsulada de
•	μSv/h a 20 cm de paciente inyectado con
CU	JATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.
-	Se dispone de cuatro licencias de supervisor en vigor.
-	Se dispone de ocho licencias de operador en vigor.
-	pertenece al Servicio de Protección Radiológica.
-	actúa en caso de necesidad en Medicina Nuclear, siendo su puesto regular en radiodiagnóstico.
-	Se dispone de registros sobre la entrega del Reglamento de Funcionamiento y Plan de Emergencia de la instalación al nuevo personal expuesto.
-	Se dispone del registro sobre el curso de formación en protección radiológica impartido a los trabajadores expuestos en fecha 28-12-22.
-	Los trabajadores expuestos están clasificados radiológicamente en función de las dosis que puedan recibir como resultado de su trabajo en categoría A



# CSN/AIN/10/IRA-3140/2023



Página 5 de 7

-	Se dispone de los certificados de aptitud médica en vigor.  con certificado caducado, disponen de cita para su obtención.
-	Se dispone de los informes dosimétricos del de diciembre de 2022 (dosímetros de solapa y de muñeca) y del . de febrero de 2023 (dosímetros de anillo). Las lecturas de los dosímetros de solapa mostraban valores máximos anuales acumulados en dosis equivalente personal profunda de mSv y valores máximos acumulados dosis equivalente personal superficial en muñeca de mSv. Los valores máximos para dosimetría de anillo mostraban valores máximos acumulados anuales en dosis equivalente superficial de mSv.
-	Se dispone de los informes dosimétricos del de febrero de 2023 (dosímetros de solapa y de muñeca) y del de febrero de 2022 (dosímetros de anillo). Las lecturas de los dosímetros de solapa mostraban valores máximos anuales acumulados en dosis equivalente personal profunda de mSv y valores máximos acumulados dosis equivalente personal superficial en muñeca de mSv. Los valores máximos para dosimetría de anillo mostraban valores máximos acumulados anuales en dosis equivalente superficial de mSv
-	Realizan estimación de dosis a cristalino para los técnicos de Medicina Nuclear
CII	NCO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN.
-	Todos los residuos son considerados sólidos.
-	Para los residuos "diarios" se dispone en la sala de la gammateca un cubo de residuos diarios de , un cubo de residuos punzantes de un cubo de residuos diarios de , un cubo de residuos punzantes de
-	La gestión de residuos se basa en su clasificación en cinco grupos: grupo I con residuos contaminados con isótopos PET ( , semiperiodo inferior a dos horas), grupo II con (semiperiodo inferior a siete horas), grupo III con (semiperiodo inferior a cuatro días),
	grupo IV con (semiperiodo inferior a doce días) y grupo V con (semiperiodo superior a doce días)
-	Se dispone de un procedimiento para la gestión de residuos de
-	Se dispone de registro sobre las semillas de en espera de retirada
-	Se dispone de los registros sobre las últimas evacuaciones de residuos: 23-03-23 para grupo I, 23-03-23 para grupo II, 14-02-23 para grupo III y 10-02-22 para grupo IV.



# CSN/AIN/10/IRA-3140/2023



Página 6 de 7

-	se dispone de un libro de registro de residuos donde se identifican las bolsas de residuos y entre otros datos, se anotan los niveles de radiación previos a la desclasificación y evacuación.
-	El titular dispone de acuerdo escrito con la casa suministradora ( para la devolución de las fuentes una vez que éstas queden fuera de uso
-	Se dispone de las cartas de porte del transportista ( sobre la retirada de las fuentes radiactivas encapsuladas de con nº de serie nº de serie y nº de serie
-	Se dispone del documento "formulario de entrega de fuentes radiactivas" de , sobre la entrega y retirada de fuentes radiactivas de ,
	del 6 de junio de 2022.
-	Se dispone del documento de de recepción en origen de las fuentes radiactivas encapsuladas de con nº de serie nº de serie y nº de serie de 7 de julio de 2022.
-	Se dispone de los certificados de actividad y hermeticidad en origen de las fuentes radiactivas encapsuladas.
-	Se dispone de los registros sobre las pruebas de hermeticidad realizadas a las fuentes de en fecha 28-06-22 y con resultado satisfactorio.
-	Se dispone de los certificados de las revisiones de mantenimiento preventivo realizadas por en fechas 24-05-22 y 15-11-22 para el PET/TC con resultado "el sistema no presenta deficiencias" y 19-10-22 y 06-06-22 para el SPECT/TC con resultados de "el sistema presenta leves deficiencias que no afectan a la operación, pero deben ser corregidas" y "la calidad de la imagen del equipo esta fuera de tolerancias. Es necesario sustituir los dos detectores.".
-	El SPR realiza revisiones del PET/TC y del SPECT/TC periódicamente.
-	Se dispone de un archivo con los albaranes de compra de radioisótopos
-	La inspección solicito los últimos albaranes recibidos de cada uno de los isótopos utilizados en la instalación, estando todos disponibles e indicando:
	• , un envío de mCi, en fecha 11-07-22, de
	, un envío de MBq, en fecha 21-12-22, de
	<ul> <li>, tres envíos de MBq cada uno, en fechas 22-09-22 (dos envíos) y 23-03-23 (un envío), y suministrado por .</li> </ul>
	, diecinueve unidades de diversos radiofármacos marcados con



## CSN/AIN/10/IRA-3140/2023



Página 7 de 7

la máxima autorizada y suministrados por
• , tres envíos de     mCi en fecha 24-11-22 y suministrados por .
tres envíos, en fechas 03-04-23 (un envío de MBq) y 23-03-23 (dos envíos de MBq y MBq), y suministrado por
, dos envíos, con entrada en fecha 22-03-23 ( MBq) y 03-04-23 ( MBq) y suministrado por
, dos envíos con 20 semillas cada uno, con una actividad media por semilla de entre y mCi para el primer envío (30-08-22) y entre mCi y mCi para el segundo envío (29-03-23), suministradas por mCi para el segundo envío (29-03-23).
, monodosis de
• , monodosis de MBq en fecha 04-04-23, y suministrado por
• , dos envíos el 27-03-23 con GBq y GBq suministrados por
Se dispone de procedimiento para la vigilancia radiológica
Se dispone de un Diario de Operación numerado y registrado por el CSN y un libro de registro de incidencias de máquinas.
Han remitido el informe anual del año 2022 al CSN.

Con el fin de que guede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta en Madrid.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado del HOSPITAL REY JUAN CARLOS para que, con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.



# Comentarios al Acta de Inspección CSN/AIN/10/IRA-3140/2023

## Página 4, Párrafo penúltimo

**Donde dice** "Se dispone del registro sobre el curso de formación en protección radiológica impartido a los trabajadores expuestos en fecha 28-12-22" **debe decir** "Se dispone del registro sobre el curso de formación en protección radiológica impartido a los trabajadores expuestos en fecha 28-11-22".

Resto del Acta: CONFORME.

Fax: 91 346 05 88 www.csn.es

### CSN/DAIN/10/IRA/3140/2023



Página 1 de 1

#### **DILIGENCIA**

En relación con el TRÁMITE del acta de inspección de referencia CSN/AIN/10/IRA-3140/2023, correspondiente a la inspección realizada en el "SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR, de CAPIO MOSTOLES, S.A.-HOSPITAL REY JUAN CARLOS", el día catorce de abril de dos mil veintitrés, el inspector que la suscribe declara,

Se aceptan los comentarios remitidos por el titular.



En Madrid