# ACTA DE INSPECCIÓN

y , funcionarios de la Generalitat y acreditados por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspectores para el control del funcionamiento de las instalaciones radiactivas, la inspección de control de los Servicios de Protección Radiológica y de las Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X con fines médicos, y la inspección de transportes de sustancias nucleares o radiactivas, en la Comunitat Valenciana.

**CERTIFICA:** Que se personaron el día seis de febrero de dos mil veinticuatro, en las instalaciones de la clínica **SANITAS DENTAL** cuyo titular es **SANITAS NUEVOS NEGOCIOS, S.L.U.**, de CIF: ubicada en , de Valencia.

La visita tuvo por objeto la inspección de control, sin previo aviso, de una instalación de rayos X con fines de radiodiagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido, cuya comunicación de inscripción vigente (DCL-01) en el Registro de equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico, fue concedida por parte del Servicio Territorial Industria, Energía y Minas de Valencia con fecha 5 de julio de 2021 y número de registro 46/IRX/2788.

La inspección fue recibida por , director gerente de la clínica dental, quien aceptó la finalidad de esta en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

El representante del titular fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

## UNO. INSTALACIÓN

- La instalación consta de las siguientes salas y equipos:

Gabinete 1. Equipo de radiodiagnóstico dental intraoral.

- Equipo de la firma modelo n/s equipo n/s generador que alimenta a un tubo de firma modelo , n/s y con condiciones máximas de funcionamiento de kVp y mA. _____
- El equipo dispone de pulsador de disparo ubicado fuera de la sala de exploraciones, junto a la puerta de acceso. _____
- El acceso a la sala está señalizado como zona vigilada indicativa de riesgo de irradiación según norma UNE 73.302. _____
- La sala dispone de puerta de acceso convencional, paredes que limitan con el exterior de muro y paredes interiores de panel de yeso; suelo y techo de material forjado. _____
- La sala limita en el mismo plano con pasillo, patio, almacén, sala de máquinas y tierra; con dependencias de la clínica en la parte superior y cimentación en la inferior. _____

Gabinete 2. Equipo de radiodiagnóstico dental intraoral.

- Equipo de la firma modelo n/s equipo n/s generador que alimenta a un tubo de firma modelo , n/s y con condiciones máximas de funcionamiento de kVp y mA. _____
- El equipo dispone de pulsador de disparo ubicado fuera de la sala de exploraciones, junto a la puerta de acceso. _____
- El acceso a la sala está señalizado como zona vigilada indicativa de riesgo de irradiación según norma UNE 73.302. _____
- La sala dispone de puerta de acceso convencional, paredes que limitan con el exterior de muro y paredes interiores de panel de yeso; suelo y techo de material forjado. _____
- La sala limita en el mismo plano con pasillo, patio y tierra; con dependencias de la clínica en la parte superior y cimentación en la inferior. _____

Gabinete 3. Equipo de radiodiagnóstico dental panorámico.

- Equipo de la firma modelo n/s equipo n/s generador , que alimenta a un tubo de firma modelo , n/s , y con condiciones máximas de funcionamiento de kVp y mA.
- El equipo dispone de pulsador de disparo ubicado fuera de la sala de exploraciones, junto a la puerta de acceso. _____
- El acceso a la sala está señalizado como zona controlada indicativa de riesgo de irradiación según norma UNE 73.302. _____
- La sala dispone de puerta de acceso y paredes, todas emplomadas; suelo y techo de material forjado. Dispone de visor de paciente realizado con vidrio emplomado en la puerta de acceso. _____
- La sala limita en el mismo plano con pasillo, sala de esterilización y tierra, con dependencias de la clínica en la parte superior y cimentación en la inferior. _____

## DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN

- La instalación dispone de un delantal con protector de tiroides incorporado emplomado, como medio de protección contra las radiaciones ionizantes. _____

## TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- La instalación dispone de una persona con acreditación para dirigir instalaciones de rayos x con fines de diagnóstico médico y dos personas con acreditación para operar con equipos de radiodiagnóstico médico. _____
- Las operadoras con acreditación están clasificadas como categoría B, según se refleja en el programa de protección radiológica de la instalación. _____
- El control dosimétrico se realiza mediante tres dosímetros personal de termoluminiscencia asignados a las operadoras y a una persona auxiliar, procesados mensualmente por la entidad , cuyas últimas lecturas corresponden a diciembre de 2023. _____

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR - INSPECCIÓN

## CINCO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- La instalación está inscrita en el Registro de equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas, con número 46/IRX/2788. _____
- Los equipos instalados disponen de certificado de conformidad del marcado CE. _____
- La instalación dispone de contrato de prestación de servicios con la Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR) . _____
- La instalación dispone de programa de protección radiológica actualizado, que incluye normas y procedimientos de trabajo, de fecha febrero de 2024 y realizado por la UTPR contratada. _____
- El último certificado de conformidad periódico de la instalación ha sido firmado por la UTPR contratada con fecha 28 de marzo de 2023. _____
- El informe periódico de la instalación correspondiente al periodo 2022 ha sido realizado y remitido al Consejo de Seguridad Nuclear por la UTPR contratada, con fecha 23 de marzo de 2023. _____
- El último control de calidad de los equipos, verificación radiológica de la instalación y estudio de dosis a paciente ha sido realizado por la UTPR contratada con fecha 28 de marzo de 2003. Están disponibles los informes correspondientes en los que se reflejan el estado aceptable de los equipos y correcto de la instalación. _____

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR - INSPECCIÓN

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear: la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, y el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y Utilización de Aparatos de Rayos X con Fines de Diagnóstico Médico, se levanta y suscribe la presente acta, en La Eliana, en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Firmado por el 21/02/2024 13:38:08

Firmado por el 21/02/2024 13:45:52

---

**TRÁMITE:** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, se invita a un representante autorizado de la instalación cuyo titular es **SANITAS NUEVOS NEGOCIOS, S.L.U.**, para que con su firma, lugar y fecha manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.