

161007

ACTA DE INSPECCION

[REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día diecinueve de diciembre de dos mil seis en **CONSTRUCCIONES SARRIÓN, SA** sita en [REDACTED] Cuenca (16004).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido destinada a medida de densidad y humedad de suelos y cuya autorización vigente fue concedida por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Economía, de fecha 14-03-02 (referencia del Registro de instalaciones radiactivas IR/CU-008/01).

Que la Inspección fue recibida por [REDACTED], Jefe de Calidad y [REDACTED] Jefe del Parque de maquinaria, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- No habían remitido al CSN el informe anual de 2005. _____
- Disponían de un equipo de medida de densidad y humedad de suelos [REDACTED] almacenado en el búnquer, que se ajustaba a la autorización. _____



10 ENE 2007

38

Hoja 2 de 3

- El equipo y embalaje de transporte tenían el símbolo de advertencia de radiactividad e identificación reglamentaria, con adecuada visibilidad. _
- El búnquer de almacenamiento tenía señalización reglamentaria como zona vigilada y medios adecuados de protección física. _____
- Las tasas de dosis (sin descontar el fondo radiactivo natural) en los colindamientos de libre acceso fueron $< 0.5 \mu\text{Sv/h}$ y a 1 m del bulto de transporte se correspondían con los índices de transporte señalizados en su etiquetado. _____
- En el Diario de Operación del equipo no constaba ninguna salida del búnquer desde la última Inspección de fecha 27-10-05, ni a obras ni al Servicio Técnico. Según se manifestó, ni las había habido ni estaba previsto hacerlas en el futuro ya que estaban buscando una instalación radiactiva autorizada para transferir el equipo y a continuación solicitar la Clausura de la instalación. _____
- No disponían de Licencias de Supervisor ni de Operador, ni de trabajadores autorizados para usar la instalación radiactiva. _____
- Disponían de un detector operativo de tasa de dosis y de un procedimiento para su calibración. El equipo estaba calibrado por el  el 11-05-05. _____

DESVIACIONES

- No habían remitido al CSN el informe anual de 2005 (Especificación 18^a). _____
- No disponían de un trabajador con Licencia de Supervisor (Especificación 14^a). _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, el RD 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintiseis de diciembre de dos mil seis.



10 ENE 2007
Nº: 38


CSN/AIN/03/IRA/2569/06

Hoja 3 de 3



TRÁMITE

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **CONSTRUCCIONES SARRIÓN, SA**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

 y en representación de Construcciones Sarrión SA, manifiesta su conformidad con el contenido del presente acta, alegando lo siguiente :

- Con fecha de 29 de Diciembre se recibió en CSN el informe anual de 2005 (especificación 18ª) . Contenido del mismo que adjunto.
- Se está procediendo a la cesión del equipo a empresa certificada para su uso, no habiendo usado el equipo, ni movido de su ubicación de almacenaje.

Y para que conste firmo la presente a 10 de Enero de 2007,

1-0
