

ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionario de la Generalitat de Catalunya e inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día 29 de junio de 2021 en Charles River Laboratories España SAU, (Segrià), provincia de Lérida.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a investigación, cuya autorización vigente fue concedida por resolución de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya de fecha 19.12.2006, y con autorización expresa de modificación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear de fecha 04.03.2021.

La Inspección fue recibida por , Director de base y supervisor, y por , Investigador principal, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

su	ministra	ada, resulta:				
_	La inst	alación radiac	ctiva estaba formada	nor las zonas sigi	ıientes:	
	La IIIs	aracion radia	ctiva estaba formidaa	por 103 201103 3160	ilerrees.	
	0	Un módulo	móvil prefabricado	formado por	cubículos (laboratorios y
		almacén) y	cámara			

La zona de cultivo en la finca y 1 caseta para almacenar residuos.

CSN-GC/AIN/18/IRA/2686/2021



- La instalación estaba señalizada según la legislación vigente y tenía el acceso controlado.

EL MÓDULO MÓVIL

-	Il material radiactivo se manipulaba en el laboratorio caliente (cubículo intermedio) que inda con la cámara y el almacén. En su interior había un frigorífico y ecipientes para almacenar residuos radiactivos. En el momento de la inspección, los écnicos de la sede de la empresa en , estaban preparando las alícuotas para aplicar en los cultivos					
_	la cámara había un armario con para almacenar el materi iactivo y las muestras de las plantas que se recogen para enviarlas a . En mento de la inspección aún no había muestras vegetales usadas					
_	Estaba disponible el registro de recepción del material radiactivo. La última recepción tuvo lugar el 16.06.2021, y fue Dicho material lo enviaron desde					
-	La aplicación de material radiactivo a cultivos se produjo el día de la inspección. La muestras vegetales resultantes del estudio de metabolismo en plantas s enviarán posteriormente a , en avión, mediante la empresa de transporta-					
-	Todos los envíos, tanto de recepción como de retorno a , son realizados en bultos exceptuados, . Se mostró a la Inspección la documentación de transporte que acompaña a los envíos.					
-	El laboratorio se utiliza para acondicionar muestras y almacenar el material de trabajo (monos, sistema de ventilación asistida, etc.). Según se manifestó, en él se manipulan actividades de inferiores al nivel de exención.					
-	El almacén sólo se utiliza para material convencional					

LA ZONA DE CULTIVO

- En el momento de la inspección había recintos preparados para su uso y la Inspección presenció cómo el técnico aplicaba el material radiactivo sobre las plantas,

CSN-GC/AIN/18/IRA/2686/2021





estudios con

	mediante un pulverizador, siguiendo el protocolo establecido para ello (protección con mono desechable, guantes, máscara y sistema de ventilación asistida)					
-	En una esquina de la zona de cultivo había una para almacenar los residuos que se generan. En el momento de la inspección, como resultado de la aplicación de material radiactivo, se generó una bolsa con residuos que quedó almacenada en la caseta. Los tubos y la máscara del sistema de ventilación se reutilizan.					
-	El material específico usado (viales, pipetas) se envía a para la cuantificación c posible residuo de que haya podido quedar en dicho material					
-	Las bolsas con residuos se etiquetan con la información siguiente: la actividad, el radisótopo, el peso, la fecha de cierre, el número de bolsa y la referencia del estudio					
-	Estaba disponible el registro escrito e informático de los residuos almacenados desclasificados. La fecha de la última desclasificación fue el 06.03.2020.					
-	Los residuos radiactivos sólidos se segregan en orgánicos (vegetales, tierra,) y plásticos (toldos, ropa, etc). Una vez desclasificados un gestor de residuos los retira					
-	Según se manifestó, no generan residuos radiactivos líquidos. El agua residual del contenedor de la planta se deja evaporar, y en casos excepcionales se recoge en un bidón donde también se deja evaporar.					
-	Estaba disponible el protocolo escrito de gestión de los residuos radiactivos (documento PNT/SFT/154 - versión 4 del 12.04.2013)					
GE	NERAL					
-	Estaba disponible un equipo portátil para detectar y medir los niveles de contaminación de la firma , con una sonda modelo EP-15, calibrado por el para contaminación el 06.02.2019. Estaba					
	Solida modelo Li 13, cambiado por el para contaminación el 00.02.2013. Estaba					

- Estaba disponible el procedimiento para controlar la contaminación en las superficies de trabajo (documento PNT/SFT/153 - versión 5). El valor de referencia para considerar una

disponible el registro de dichas verificaciones. ------

Estaba disponible el programa para verificar y calibrar el equipo de detección y medida de los niveles de contaminación (versión del 15.01.2021). Realizan verificaciones funcionales trimestrales, y verificaciones con material radiactivo cuando realizan

. La última verificación es del 29.06.2021, el día de la inspección. Estaba

disponible el certificado de calibración del equipo. ------





acta.

Página 4 de 5

	superficie contaminada es de en los frotis, valor establecido en los protocolos de la central en					
-	Estaban disponibles los registros escritos de la comprobación de las medidas de la contaminación superficial tanto con el monitor como mediante frotis, en las zonas del laboratorio de manipulación, que efectúan los técnicos de , al finalizar un tratamiento. Los controles de frotis recogidos los miden en la sede de . Si en una zona del laboratorio hay presencia de contaminación, tendrá que descontaminarse antes de realizar el próximo ensayo					
-	Estaba disponible 1 licencia de supervisor a nombre de . El investigador principal realizó el curso de capacitación de supervisor de instalaciones radiactivas el 2010					
-	Los siguientes trabajadores, procedentes de la sede de la empresa en efectuaron el último estudio de metabolismo de las plantas: , bajo la supervisión del supervisor					
-	El control dosimétrico de los trabajadores expuestos (trabajadores de la sede de) se realiza mediante el control de su posible contaminación en orina. Éste se lleva a cabo en la sede de al cabo de, como máximo, 24 horas después de terminar el estudio en . Estaban disponibles los resultados de los controles de dosimétricos de orina de , el técnico que realizó la aplicación del en las plantas					
-	Estaba disponible el diario de operación de la instalación radiactiva, en el que constan anotaciones sobre las diferentes etapas del trabajo (recepción de material radiactivo, recolección y envío de vegetales, etc.).					
-	Estaba disponible, como parte (apartado 6) del documento PNT/SFT/155 - versión 4, el procedimiento de entrega de bultos con material radiactivo a la instalación, IS 34					
-	Disponían de las normas escritas de actuación de la instalación					
15, Nu Pro viri de	n el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley /1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía clear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento de rección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, así como la autorización referida, y en cud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de					
19	37, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente					



CSN-GC/AIN/18/IRA/2686/2021

Página 5 de 5

TRÁMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de Charles River Laboratories España SAU para que con su firma y cumplimentación del documento adjunto manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.