

CSN/AIN/10/IRA/2207/2009



Hoja 1 de 3

186996

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL
ENTRADA 22487
Fecha: 14-12-2009 13:38

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día veinticuatro de noviembre de dos mil nueve en la empresa AUXILABOR DEL SUR, sita en Lucena, Córdoba,



Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a usos industriales investigación y cuya última autorización en vigor data de fecha 25 de marzo de 2002.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Supervisor de la instalación, quien en representación del titular aceptó la finalidad de la Inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.



Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Disponen de una licencia de supervisor y dos de operador en vigor. ____





- Las últimas lecturas dosimétricas disponibles de septiembre de 2009 mostraban dosis acumuladas a cinco años inferiores a 0,5 mSv. _____
- Exhiben diario de operación actualizado y firmado por el Supervisor. No figuran anotados sucesos extraordinarios desde el punto de vista de la seguridad o la protección radiológica _____
- Exhiben documentación referente a tres medidores de humedad de la casa [REDACTED] con números de serie 8978, 5508, 6493 de los que constan revisiones de hermeticidad a fecha 16.6.09 con [REDACTED] _____
- La instalación permanece sin cambios desde la anterior Inspección, estaba señalizada y con acceso controlado a la misma _____
- En las inmediaciones del bunker no se midieron tasas de dosis distintas al fondo natural habitual (0.3 μ Sv/h) con los equipos en el interior del mismo. _____
- No disponen aún de Consejero de Seguridad para el transporte. Indican a este respecto que están en proceso de formación de una nueva supervisora que va realizar también la formación de consejero de seguridad. _____
- Se expone van a proceder a contratar una póliza de seguro de cobertura de riesgo para el transporte de material radiactiva de un importe mínimo de [REDACTED] _____
- Disponen de tres monitores calibrados con una periodicidad de cuatro años y verificados anualmente por intercomparación. Van a comenzar a realizar calibraciones cada tres años. La última verificación es de 13.03.09. _____



- Efectúan periódicamente la vigilancia radiológica de la instalación. _____
- El personal de la instalación ha recibido el Reglamento de Funcionamiento y Plan de Emergencia. _____
- Disponen de Diario de Operación actualizado y firmado por el supervisor en los que figuran anotados los principales hitos de la instalación. _____
- Han enviado el informe anual correspondiente a 2008. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a fecha dos de diciembre de 2009.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de AUXILABOR DEL SUR SL, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.