

ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionario de la Generalitat de Catalunya e inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día 30 de mayo de 2022 en CTD, Centre de Tecnologia Diagnòstica SAU (IRA 1630), en

, provincia de Barcelona.

La visita tuvo por objeto realizar la inspección al transporte y recepción en dicha instalación, sin previo aviso, de dos remesas consistentes en un bulto con un generador de y en 3 bultos con dosis de respectivamente, por parte de la empresa Fernanda Gabriela Charlo.

La Inspección fue recibida por , conductor de Fernanda Gabriela Charlo, quien manifestó conocer y aceptar la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y protección radiológica.

Los representantes de la instalación radiactiva de CTD dieron las facilidades necesarias para el desarrollo de la inspección en sus instalaciones.

Las personas presentes fueron advertidas previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

- Para la remesa con el generador de / actuaba como expedidor y para la remesa de las dosis de actuaba como expedidor Como transportista actuaba a través de su subcontrata , que a su vez actuaba a través de su subcontrata Fernanda Gabriela Charlo. Para ambas remesas el destinatario era el Centre de Tecnologia Diagnòstica SAU, CTD (IRA 1630), de . -----

- La empresa de transportes Fernanda Gabriela Charlo está registrada con número de registro RTR-057. -----
- A la zona de carga y descarga del edificio, situada en la _____, llegó a las 09:00 horas un vehículo furgoneta _____, matrícula _____, propiedad de la empresa Fernanda Gabriela Charlo, conducido por _____, en cuyo interior se encontraba 1 bulto radiactivo con un generador de _____ y 3 bultos radiactivos con _____, destinados a la instalación receptora. También se encontraban 3 bultos con _____ destinados a la instalación radiactiva del servicio de medicina nuclear del _____, del expedidor


- Asimismo, en el interior del vehículo había varios bultos con material convencional para ambos destinatarios. -----
- Los bultos estaban dispuestos en el habitáculo de carga, estibados con una red y cinchas. La carretilla también se encontraba sujeta con cinchas. -----
- En contacto con el lateral de la furgoneta se midió una tasa de dosis máxima de _____. A 2 m de la furgoneta se midió un máximo de _____. En la cabina de la furgoneta se midió _____. El fondo radiactivo en la zona era de _____. -----
- El vehículo estaba señalizado con 3 etiquetas clase 7 radiactivo en ambos laterales y en la parte trasera y con dos paneles naranja reducidos en la parte delantera y trasera. -----
- El vehículo disponía de elementos de seguridad para casos de emergencia (extintor, señales de advertencia, etc.).-----
- El vehículo disponía de mampara plomada de separación entre el asiento trasero y el habitáculo de carga. -----
- Estaban disponibles en cabina las cartas de porte, las instrucciones escritas de emergencia según ADR, las disposiciones a tomar en caso de emergencia dadas por por cuenta de los remitentes y la lista de teléfonos para casos de emergencia. -----
- EL bulto radiactivo con la remesa del generador de _____ / _____ destinado a la instalación era de tipo A, marcado con el número UN 2915, Tipo A, la descripción de la materia (RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE), el expedidor (Shipper: _____, Consignee: _____) y el receptor (_____. El bulto disponía de 2 etiquetas de categoría III-Amarilla, contenido _____, actividad _____, IT 1.1.-----
- En contacto con el bulto se midió una tasa de dosis máxima de _____ y a 1 m del mismo _____. -----

- Los bultos radiactivos con la remesa de _____ destinados a la instalación eran de tipo A, marcados con el número UN 2915, Tipo A, la descripción de la materia (Radioactive material, Type A package), el expedidor (_____) y el receptor (_____). -----
- Cada uno de los bultos disponía de 2 etiquetas de categoría III-Amarilla, contenido _____ , Actividad _____ , _____ . -----
- Se midieron las siguientes tasas de dosis en dichos bultos: -----

Package No.	En contacto	A 1 m

- La Inspección usó un detector de radiación de la marca _____ , modelo _____ y n/s _____ , calibrado por el fabricante el 18.10.2019. -----
- El conductor trasladó los bultos, mediante una carretilla de mano, a la instalación, donde un técnico de la instalación procedió a la recepción de los mismos. -----
- Se adjunta como Anexo I de esta acta copia de la carta de porte y el albarán de entrega del bulto con el generador de _____ y como Anexo II la carta de porte y el albarán de entrega de la remesa con los 3 bultos de _____. -----
- El conductor disponía del certificado de formación ADR para el transporte de materias peligrosas clase 7 y disponía de dosímetro personal a cargo del _____. -----
- El transportista reordenó la carga restante en el vehículo, utilizando una red para la estiba de los bultos, y partió hacia la otra instalación receptora a las 9:30. -----
- La zona de carga y descarga del edificio estaba en obras y el transportista no disponía de instrucciones claras con el itinerario a seguir para la entrega de los bultos. -----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta.

Signat digitalment per:  Data:
2022.06.08
08:34:02
+02'00'

TRÁMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de Fernanda Gabriela Charlo para que con su firma y cumplimentación del documento adjunto manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Tràmit a l'acta d'inspecció *Trámite al acta de inspección*

Titular de la instal·lació / *Titular de la instalación*

Referència de l'acta d'inspecció / *Referencia del acta de inspección*

CSN-GC/AIN/ CON-0002-TTA-0057/2022

Selecioneu una de les dues opcions / *Seleccionar una de las dos opciones:*

- ☒ Dono el meu vistiplau al contingut de l'acta / *Doy mi conformidad al contenido del acta*
- ☐ Presento al·legacions o esmenes al contingut de l'acta / *Presento alegaciones o reparos al contenido del acta*

Documentació / *Documentación*

- ☐ Adjunto documentació complementària (afegiu-la en un zip a aquest document de tràmit en un sol fitxer comprimit)
Adjunto documentación complementaria (añadirla en un zip junto a este documento de trámite en un solo fichero comprimido)

Signatures / *Firmas*

Signatura del titular o persona que hagi presenciada la inspecció en el seu nom (màxim de 3 signatures):
Firma del titular o persona que haya presenciado la inspección en su nombre (máximo de 3 firmas):

 Firmado digitalmente
por

Fecha: 2022.06.28
13:03:38 +02'00'