

ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionario de la Generalitat de Catalunya e inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día 18 de enero de 2023, acompañado de , funcionario interino del cuerpo de seguridad nuclear y protección radiológica de la Generalitat de Catalunya, en Diasource Iberia SLU, sita en , de Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), provincia de Barcelona.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, sin previo aviso, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a comercialización de material radiactivo no encapsulado, cuya autorización vigente fue concedida por resolución de la Dirección General de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya del 7 de julio de 2020.

La Inspección fue recibida por , representante de Diasource Ibérica SLU, y por , supervisor, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

- La instalación radiactiva consta de un recinto de almacenamiento en la planta sótano, en el emplazamiento referido, en el edificio de . -----
- La instalación disponía de medios para establecer un acceso controlado. -----
- La instalación se dedica a la importación, almacenamiento, distribución y comercialización de material radiactivo no encapsulado, sin manipulación del material. -
- El material se importa desde de en forma de kits con una actividad media de kBq de , en paquetes de 12 ó 17 kits, que se suministran directamente a los clientes. Todos los bultos de transporte son exceptuados, con número UN 2910.-----

- En cada kit se incluye un prospecto con las instrucciones de uso e información relativa al contenido radiactivo y reglas básicas de seguridad radiológica. -----
- No está previsto el almacenamiento rutinario de material radiactivo en la dependencia. Cuando se produce un rechazo o devolución por parte del cliente, el material radiactivo se devuelve directamente al fabricante. Durante el año 2022 no se ha almacenado ningún material radiactivo.-----
- Disponían del procedimiento de recepción de material radiactivo según la Instrucción IS-34 del CSN. -----
- Disponían de un contenedor para almacenar residuos radiactivos en caso necesario.-----
- Disponían de un protocolo de gestión de residuos radiactivos que contempla su gestión cuando puedan desclasificarse. -----
- Estaba disponible un detector de radiación de la firma , modelo , núm. de serie , calibrado por el el 11.12.2020 y verificado el 11.03.202 y 07.09.2022, perteneciente a la instalación radiactiva de (IRA-1760). -
- Estaba disponible el procedimiento de calibración y verificación del detector y un acuerdo firmado entre la IRA-3450 e IRA-1760 para compartir el uso del equipo. -----
- Estaba disponible 1 licencia de supervisor, a nombre de , compartida con la IRA 1760. -----
- Estaba disponible 1 dosímetro de área para el control dosimétrico del personal de la instalación. Tienen establecido un convenio con el para la realización del control dosimétrico. Se mostró a la Inspección el último informe dosimétrico correspondiente al mes de diciembre de 2022.-----
- Estaba disponible el protocolo de asignación de dosis. -----
- Estaba disponible el diario de operación de la instalación.-----
- Estaban disponibles los registros de ventas. Enviaban los informes trimestrales al SCAR.--
- Estaban disponibles las normas de funcionamiento normal y en caso de emergencia. -----
- Estaban disponibles sistemas de extinción de incendios. -----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la

salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, así como la autorización referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta.

Signat digitalment per: Data:
2023.01.30
09:26:26
+01'00'

TRÁMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de Diasource Ibérica SLU para que con su firma y cumplimentación del documento adjunto manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

2023.01.30 19:32:50
+01'00'

Tràmit a l'acta d'inspecció *Trámite al acta de inspección*

Titular de la instal·lació / *Titular de la instalación*

DIASOURCE IBERIA S.L.

Referència de l'acta d'inspecció / *Referencia del acta de inspección*

CSN-GC/AIN/ 2BP14TRRJ

Selecioneu una de les dues opcions / *Seleccionar una de las dos opciones:*

- ☒ Dono el meu vistiplau al contingut de l'acta / *Doy mi conformidad al contenido del acta*
- ☐ Presento al·legacions o esmenes al contingut de l'acta / *Presento alegaciones o reparos al contenido del acta*
-

Documentació / *Documentación*

- ☒ Adjunto documentació complementària (afegiu-la en un zip a aquest document de tràmit en un sol fitxer comprimit)
Adjunto documentación complementaria (añadirla en un zip junto a este documento de trámite en un solo fichero comprimido)
-

Signatures / *Firmas*

Signatura del titular o persona que hagi presenciat la inspecció en el seu nom (màxim de 3 signatures):
Firma del titular o persona que haya presenciado la inspección en su nombre (máximo de 3 firmas):


2023.02.07
11:00:12 +01'00'
