



## ACTA DE INSPECCION

Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear


**CERTIFICA:** Que se ha personado el día diecisiete de enero de dos mil siete en la Clínica Dental de D. [REDACTED], que se encuentra en el interior del Medical & Dental Centre, en la [REDACTED] en Marbella-San Pedro de Alcántara, en Málaga ([REDACTED]).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía desde fecha 11/11/2002.


Que la Inspección fue recibida por [REDACTED] titular y director acreditado de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que el titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:



### OBSERVACIONES



#### **UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS**

- La instalación se compone de un solo equipo, de marca y modelo [REDACTED] con cuba nº G 7911 y tubo de tipo [REDACTED] y nº/s 45151. Dispone de la opción de Radiovisiografía digital directa. \_\_\_\_\_
- El equipo está instalado en una sala que colinda con la calle, con un patio interior, con otra vivienda y con un pasillo. Ninguno de estos



colindamientos se encuentra plomado. Según manifestaron, el muro que separa la consulta de la vivienda adyacente es de doble espesor. \_\_\_\_\_


- Era visible un cartel de aviso a embarazadas. \_\_\_\_\_
- Disponían de un delantal y un collarín plomados. \_\_\_\_\_
- La ubicación del operador está en el exterior de la sala, accionando un pulsador con cable extensible de más de 2 metros. \_\_\_\_\_

#### DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

- Mientras se efectuaban disparos sobre un fantoma de agua, se midió un máximo de 6  $\mu\text{Sv/h}$  en la ubicación del operador. \_\_\_\_\_

#### TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- La única persona considerada como trabajador expuesto es el titular de la instalación, que dispone de un dosímetro personal TL cuyas lecturas, a 11/2006, son de 0'00 mSv/año. \_\_\_\_\_




#### CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Según manifestaron, realizan unas 20 radiografías semanales. \_\_\_\_\_
- Disponían del último control de calidad, realizado en julio de 2006 por la UTPR [REDACTED]. En él figuran algunas anomalías que necesitan corrección. \_\_\_\_\_
- Se comprobó que el titular dispone de otra clínica dental en Estepona, en la calle S [REDACTED] que actualmente no dispone de ninguna clínica dental en el Edificio [REDACTED] de Estepona. \_\_\_\_\_

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y



suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintitrés de enero de dos mil siete.



---

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de la **CLÍNICA DENTAL DE D. M. [REDACTED]** (Marbella-San Pedro de Alcántara) para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Marbella - San Pedro de Alcántara  
29/01/2007

[REDACTED]