

ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día 16 de septiembre de 2022 en Albiol Salut SLP, con NIF , sita en la , en Vilanova i la Geltrú (El Garraf) Barcelona.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación destinada a radiodiagnóstico dental con última inscripción de la instalación realizada en fecha 21.02.2020 en el registro de instalaciones de rayos X con finalidad de diagnóstico médico de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

La inspección fue recibida por , auxiliar del centro aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Se advierte a la representante del titular de la instalación que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

GENERALIDADES

- La instalación se encontraba ubicada en la planta baja en el emplazamiento referido. -----
- Estaba disponible el plano de la instalación. -----
- Disponía de 2 equipos de radiografía dental intraoral y un equipo destinado a ortopantomografía. -----
- Estaba disponible una acreditación para dirigir a nombre de . -----

- Estaba disponible 1 dosímetro personal para la realización del control dosimétrico de área de la instalación. -----
- realiza el control dosimétrico. -----
- Estaban disponibles los registros de las dosis mensuales y las acumuladas. -----
- No estaba disponible la adjudicación de dosis del dosímetro de área al personal de la instalación.
- Estaba disponible un contrato escrito y vigente con la UTPR para la realización de prestación de servicios en Protección Radiológica. -----
- Estaba disponible el programa de protección radiológica. -----
- Estaba disponible la clasificación del personal. -----
- Estaba disponible un certificado de conformidad extendido por la UTPR en 2022. -----
- Estaban disponibles los resultados del control de calidad de los equipos de rayos X y la vigilancia de los niveles de radiación en los puestos de trabajo realizados por la UTPR en 28.02.2022.
- Se había enviado el informe periódico al SCAR en el año 2022. -----
- Estaban disponibles 1 delantal plomado y 1 protector tiroidal. -----
- El equipo utilizado por la Inspección para la detección de los niveles de radiación fue uno de la firma , modelo , n/s . -----

Sala 1

- Dicha dependencia lindaba con: sala orto, vecinos, despacho y pasillo. -----
- El acceso era controlado mediante una puerta corredera y se encontraba señalizado. El disparador estaba situado en el pasillo. -----
- El equipo de radiografía dental intraoral de rayos X instalado era de la firma modelo , nº de serie de Kv y mA. -----
- No se pudieron realizar disparos debido a que la sala se encontraba ocupada por un paciente al que se le estaba realizando una intervención muy complicada. -----

Sala 2

- Dicha dependencia lindaba con: Sala 3, vecinos, sala orto y pasillo. -----

- La dependencia no disponía de puerta pero el acceso se encontraba señalizado. -----
- El equipo de radiografía dental intraoral de rayos X instalado era de la firma
modelo , nº de serie de Kv y mA. -----
- Con un tiempo de exposición de segundos y el haz de radiación dirigido hacia el pasillo, se
midieron unas tasas de dosis de $\mu\text{Sv/h}$ en el lugar donde debería estar la puerta y de $\mu\text{Sv/h}$
en el lugar ocupado por el operador en el pasillo donde está situado el disparador. -----

Sala Orto

- Dicha dependencia lindaba con: Sala 2, vecinos, sala 1 y pasillo. -----
- El disparador se encontraba en el pasillo tras la mirilla plomada. -----
- El equipo de radiografía dental panorámica instalado era de la firma modelo
nº de serie de Kv y mA. -----
- Con una exploración de radiografía dental panorámica, no se midieron unas tasas de dosis
significativas en el lugar ocupado por el operador en el pasillo tras la mirilla plomada, donde está
situado el disparador y el dosímetro de área. -----

Desviaciones

- Se deberá solicitar la adjudicación de la dosis del dosímetro de área al personal de la instalación.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, así como la autorización referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por duplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya

2022.09.21 13:01:26 +02'00'

TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de Albiol Salut SLP, para qué con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Firmado
digitalmente por

Fecha: 2022.09.27
12:10:31 +02'00'

Tràmit a l'acta d'inspecció *Trámite al acta de inspección*

Titular de la instal·lació / *Titular de la instalación*

ALBIOL SALUT SLP

Referència de l'acta d'inspecció / *Referencia del acta de inspección*

CSN-GC/AIN/ RX/B-31549/01/2022

Seleccioneu una de les dues opcions / *Seleccionar una de las dos opciones:*

- ☒ Dono el meu vistiplau al contingut de l'acta / *Doy mi conformidad al contenido del acta*
- ☐ Presento al·legacions o esmenes al contingut de l'acta / *Presento alegaciones o reparos al contenido del acta*

Documentació / *Documentación*

- ☐ Adjunto documentació complementària (afegiu-la en un zip a aquest document de tràmit en un sol fitxer comprimit)
Adjunto documentación complementaria (añadirla en un zip junto a este documento de trámite en un solo fichero comprimido)

Signatures / *Firmas*

Signatura del titular o persona que hagi presenciat la inspecció en el seu nom (màxim de 3 signatures):

Firma del titular o persona que haya presenciado la inspección en su nombre (máximo de 3 firmas):

 Firmado digitalmente
por

 Fecha: 2022.09.27
12:11:59 +02'00'