



CSN-CAIB/AIN/01/RX/PM-1872/2025

Página 1 de 3

ACTA DE INSPECCIÓN

jefe del Servicio de Actividades Radiactivas del Govern de les Illes Balears e inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar en el territorio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en su condición de autoridad pública según el artículo 122 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, en el ejercicio de la función inspectora,

CERTIFICA: Que se personó el día veinticuatro de octubre de 2025 en la
(07400) ALCUDIA.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido cuyo código de registro es RXPM-1872, a nombre de HEALTHY-DENT SLP, NIF , inscrita en el Registro el 4 de junio de 2008 y cuya última notificación de inscripción fue realizada el 4 de mayo de 2020.

La Inspección fue recibida , de la instalación, quien fue informada de la finalidad de la misma y manifestó aceptarla en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:





CSN-CAIB/AIN/01/RX/PM-1872/2025

Página 2 de 3

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación se encuentra en un local en planta primera y consta de 2 gabinetes dentales dotados con equipos intraorales y una sala de radiografía que alberga un equipo dental panorámico.
- Los equipos presentes en la instalación son:

Equipo /sala	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
ortopanto				90	10
intraoral				60	7
intraoral				65	7

- Las salas que albergan los equipos están señalizadas correctamente y disponen de prendas plomadas de protección.

DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- , odontóloga, dirige la instalación estando disponible su acreditación como de directora de instalaciones de rayos X. Manifiesta que opera los equipos de la instalación.
- está sujeta a control dosimétrico mediante el uso de dosímetro personal. Están disponibles los informes dosimétricos mensuales

TRES. DOCUMENTACIÓN

- Está disponible el certificado de conformidad de la instalación expedido por la UTRP el 22/08/25.





CSN-CAIB/AIN/01/RX/PM-1872/2025

Página 3 de 3

- Están disponibles los informe con los resultados de la vigilancia de los niveles de radiación, la verificación de dosis a pacientes y la realización del control de calidad de los equipos expedido por la UTRP el 22/08/25.
- Disponen de un Programa de Protección Radiológica.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear; el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre; el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Palma, en la sede de la Dirección General de Industria y Polígonos Industriales.

