

ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionarios de la Generalitat y acreditados por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspectores para el control del funcionamiento de las instalaciones radiactivas, la inspección de control de los Servicios de Protección Radiológica y de las Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X con fines médicos, y la inspección de transportes de sustancias nucleares o radiactivas, en la Comunitat Valenciana.

CERTIFICAN: Que se personaron el día dos de septiembre de dos mil veintiuno, en las instalaciones de la **Clínica Dental Bermejo**, cuyo titular es **ABERDENT SOLUCIONES ODONTOLÓGICAS, S.L.P.**, de , ubicada en la , del municipio de Paterna, en la provincia de Valencia.

La visita tuvo por objeto la inspección de control, de una instalación de rayos X con fines de radiodiagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido.

La inspección fue recibida por , titular de la clínica, quien aceptó la finalidad de la misma en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

El representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. INSTALACIÓN

- La instalación consta de las siguientes salas y equipos:

Sala 1. Equipo intraoral 1.

- Equipo intraoral de la firma

- El equipo dispone de pulsador de disparo ubicado en el exterior de la sala junto a la puerta de acceso. _____



- El acceso a la sala 1 está señalizado como zona vigilada con riesgo de irradiación, según norma UNE 73.302. _____
- La sala 1 dispone de paredes frontal y lateral izquierda de panel de yeso, paredes lateral derecha y trasera de muro, puerta de acceso convencional, y suelo y techo de material forjado. _____
- La sala 1 limita en el mismo plano con pasillo, gabinetes, local vecino y vivienda; en la parte superior con vivienda y en la inferior con dependencias clínicas. _____

Sala 2. Equipo ortopantomógrafo - TAC Dental.

- Equipo panorámico de la firma _____
- El equipo dispone de pulsador de disparo ubicado en el exterior de la sala junto a la puerta de acceso. _____
- El acceso a la sala 2 está señalizado como zona controlada con riesgo de irradiación, según norma UNE 73.302. _____
- La sala 2 dispone de paredes y puerta de acceso emplomadas, y suelo y techo de material forjado. _____
- La sala 2 limita en el mismo plano con pasillo, portal vivienda vecina, y zona de paso; en la parte superior con vivienda y en la inferior con dependencias clínicas. _____
- Disponen de cartel de aviso a embarazadas. _____



DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN

- La instalación dispone de un delantal con protector de tiroides y un protector de tiroides emplomados como medios de protección contra las radiaciones ionizantes. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- La instalación dispone de una acreditación para operar equipos de radiodiagnóstico médico a favor de _____
- La instalación dispone de un dosímetro personal de termoluminiscencia (TLD), asignado al director, procesado mensualmente por la entidad y última lectura del mes de julio de 2021. _____
- El personal expuesto se realiza vigilancia sanitaria periódica de forma personal. ____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- La instalación declaró el alta en el Registro de equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico del Servicio Territorial de Industria y Energía, con fecha 14 de enero de 2020. _____
- En dicha declaración se solicita la inscripción del equipo intraoral instalado y de un equipo panorámico de la firma _____
- Está disponible el certificado de conformidad para su registro (Anexo II) del equipo panorámico _____ en el que se refleja que el equipo proviene del traslado de la instalación 46/IRX/2167 (RX/V-2167) y las pruebas de aceptación, firmados por la EVAT _____, con fecha 31 de diciembre de 2019. _____
- El Servicio Territorial de Industria y Energía ha remitido documento de omisión de documentación, firmado con fecha 18 de mayo de 2020, en el que se solicita aportar justificante como que se ha iniciado el expediente de baja del equipo de la firma _____ en la anterior instalación 46/IRX/2167. _____
- Está disponible el certificado de conformidad (Anexo II) y las pruebas de aceptación del equipo panorámico de la firma _____, firmados por la _____, con fecha 12 de julio de 2021. _____
- Los equipos disponen de certificado de conformidad del marcado CE. _____
- La instalación dispone de contrato de prestación de servicios con la Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR) _____ de fecha 21 de octubre de 2019. _____
- El último control de calidad del equipo 1 intraoral, verificación radiológica de la instalación y estudio de dosis paciente, ha sido realizado por la UTPR contratada con fecha 24 de noviembre de 2020. Está disponible el informe correspondiente en el que se refleja el estado aceptable del equipo y correcto de instalación. _____

SEIS. DESVIACIONES

- La instalación presenta las siguientes desviaciones de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y Utilización de Aparatos de Rayos X con Fines de Diagnóstico Médico:
 - La instalación no está inscrita en el Registro de equipos e instalaciones de rayos x con fines de diagnóstico médico (artículo 12). _____
 - La instalación no tiene definido ni implantado un Programa de Protección Radiológica (artículo 18.b). _____



- La instalación no dispone de documento justificativo de la retirada del equipo panorámico de la firma _____ por una entidad autorizada para la venta y asistencia técnica (artículo 21). _____



Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear: la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y Utilización de Aparatos de Rayos X con Fines de Diagnóstico Médico, se levanta y suscribe la presente acta, en L'Eliana, en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Firmado por _____
el día
20/09/2021 con un
certificado emitido
por ACCVCA-120

Firmado por _____
el
día 20/09/2021, con un
certificado emitido por
ACCVCA-120



TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, se invita a un representante autorizado de la instalación cuyo titular es **ABERDENT SOLUCIONES ODONTOLÓGICAS, S.L.P.**, para que con su firma, lugar y fecha manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.