

ACTA DE INSPECCIÓN

funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora
acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que me he personado el día 4 de agosto de 2021 en EGARSAT, Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social nº 276 en la
, en Mataró, Barcelona.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación destinada a radiodiagnóstico
médico con última inscripción de la instalación realizada en fecha 22.05.2019 en el
registro de instalaciones de rayos X con finalidad de diagnóstico médico de la Direcció
General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

La inspección fue recibida por con acreditación para operar, quien
aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y
protección radiológica.

Se advierte la representante del titular de la instalación que el acta que se levante, así
como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de
documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier
persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué
información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable
por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información
requerida y suministrada, resulta:

GENERALIDADES

- La instalación se encontraba ubicada en -----
- Estaba disponible el plano de la instalación. -----
- Disponían de 1 equipo de rayos X fijo situado en una dependencia. -----
- Disponían de 1 acreditación para dirigir a nombre del Dr. y una de
operador a nombre de , -----
- Estaba disponible 1 dosímetro de área situado en la zona de control de la instalación. --

- No estaba disponible la adjudicación de las dosis registradas del dosímetro de área al
personal de la instalación. -----

-
- Disponen de un convenio con el centro de _____ para la realización del control dosimétrico de la instalación. -----
- Estaban disponibles los registros dosimétricos mensuales y acumulados de los últimos años. -----
- Estaba disponible el programa de garantía de control de calidad y protección radiológica. -----
-
- Estaba disponible la clasificación del personal. -----
- Estaba disponible un contrato escrito y vigente con la UTPR -----
- Se disponía del certificado de conformidad emitido por _____ en 25.09.2020. -----
- Estaban disponibles los controles de calidad y niveles de radiación de dicho equipo realizado por la UTPR en 25.01.2021. -----
-
- Se comprobó la corrección de las desviaciones detectadas en dicha revisión y la colocación de una tapeta plomada en la junta de la puerta del pasillo. -----
- Se realizaban las verificaciones de dosis a paciente . -----
- Habían enviado el informe periódico en 2020, correspondiente a 2019. -----
-
- Disponían de elementos plomados de prorección. -----
-
- Como cuerpo dispersor se utiliza un cuerpo de plástico con una altura de agua de unos 15 cm. -----
- El equipo utilizado por la Inspección para la detección de los niveles de radiación fue uno de la firma -----

Sala de rayos X

- Lindaba con:
 - pasillo
 - patio interior
 - edificio anexo
 - zona de control y recepción
- El equipo instalado era de la firma -----

--

- La consola de control se encontraba situada en la zona de control. -----
- No se midieron tasas de dosis significativas en la zona de control ni en el pasillo, en las condiciones de una radiografía de columna, con el haz de radiación dirigido hacia la mesa horizontal. -----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, así como la autorización referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por duplicado en Barcelona

Signat digitalment

Data: 2021.08.05
20:16:33 +02'00'

Fecha: 2021.08.31 13:11:51 +02'00'

TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de EGARSAT, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido **del Acta.**

Tràmit a l'acta d'inspecció *Trámite al acta de inspección*

Titular de la instal·lació / *Titular de la instalación*

EGARSAT

Referència de l'acta d'inspecció / *Referencia del acta de inspección*

CSN-GC/AIN/ 01/RX/B-32580/2021

Selecioneu una de les dues opcions / *Seleccionar una de las dos opciones:*

- ☐ Dono el meu vistiplau al contingut de l'acta / *Doy mi conformidad al contenido del acta*
- ☒ Presento al·legacions o esmenes al contingut de l'acta / *Presento alegaciones o reparos al contenido del acta*

Especifiqueu les al·legacions o esmenes / *Especifique las alegaciones o reparos:*

EGARSAT DISPOSA TANT DE PROTOCOL D'ASSIGNACIÓ DE DOSIS ALS TREBALLADORS
EXPOSATS, CATEGORIA B, COM A REGISTRE DEL MATEIX. (TOTS DOS ADJUNTS A AQUEST DOCUMENT).

Documentació / *Documentación*

- ☒ Adjunto documentació complementària (afegiu-la en un zip a aquest document de tràmit en un sol fitxer comprimit)
Adjunto documentación complementaria (añadirla en un zip junto a este documento de trámite en un solo fichero comprimido)
-

Signatures / *Firmas*

Signatura del titular o persona que hagi presenciat la inspecció en el seu nom (màxim de 3 signatures):

Firma del titular o persona que haya presenciado la inspección en su nombre (máximo de 3 firmas):

Fecha: 2021.08.31 12:58:44 +02'00'



Diligencia

En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de la inspección CSN-GC/AIN/1/RX/B-32580/2021, realizada el 04/08/2021 en Mataró, a la instalación de radiodiagnóstico de Egarsat MCSS Nº 276, la inspectora que la suscribe declara,

Se acepta la aclaración o medida adoptada, que subsana la desviación.