



ACTA DE INSPECCIÓN

D. _____ jefe del Servicio de Actividades Radiactivas del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

CERTIFICA: Que se personó el día veintidós de setiembre de 2021 en la CLÍNICA VETERINARIA MENVET, sita en la calle PALMA.



La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico ubicada en el emplazamiento referido, a nombre de MANESCALS ESPECIALISTES DE MALLORCA, SL, _____. Su código de registro es RX/PM-2199, fue inscrita en el Registro el 25 de enero de 2021.

La Inspección fue recibida por _____ veterinario y responsable de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:



UNO. DEPENDENCIAS, EQUIPOS Y MATERIAL RADIATIVO

- La instalación está compuesta por dos equipos emisores de rayos X ubicados respectivamente en una sala de radiografía en la planta baja y en un quirófano ubicado en la planta sótano.
- Los equipos que se relacionan a continuación están presentes en la instalación y están inscritos en el Registro de instalaciones de rayos X:

Equipo/sala	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
-------------	-------	--------	-----	----	----

- La instalación está correctamente señalizada y disponen de diversas prendas plomadas de protección tanto en la sala de radiografía como en el quirófano.

DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- , licenciado en veterinaria, dirigen la instalación y opera los equipos. Dispone de la acreditación para dirigir instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico.
- El trabajador mencionado está sujeto a vigilancia dosimétrica mediante uso de dosimetría personal. Están disponibles sus informes dosimétricos que indican que no se han superado los límites de dosis establecidos.





TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Está disponible un certificado de conformidad de la instalación expedido por la el 12/11/2021.
- Está disponible el informe con los resultados de la vigilancia de los niveles de radiación y de la realización del control de calidad de los equipos equipo expedido por la el 12/11/2021 en el que no se hace constar observaciones.
- La instalación dispone de un Programa de Protección Radiológica.



Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Palma, en la sede de la Dirección General de Política Industrial.

23/09/2021

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de MANESCALS ESPECIALISTES DE MALLORCA, SL, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

en qualitat de soci solidari i co-propietari de l'empresa Manescals Especialistes de Mallorca, SL, titular de la instal·lació de rajos X, RXPM-2199.

Expresso estar d'acord amb el contingut de l'acta **CSN CAIB AIN 01 RXPM 2199 2021** corresponent a la inspecció realitzada el dia 22/09/2021.

Palma, 27 de setembre de 2021

Firma