

	ACTA DE INSPECCIÓN
	, funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear
	CERTIFICA: Que se ha personado los días 2 y 9 de abril de 2013, en Quality Medical Service SL, con NIF , sito en la calle Barcelona.
	Que la visita tuvo por objeto realizar la inspección de una instalación destinada a radiodiagnóstico médico con última inscripción de fecha 08.03.2013 en el registro de instalaciones de rayos X con finalidad de diagnóstico médico (según el Real Decreto 1891/1991 de 30 de diciembre) de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
*	Que la inspección fue recibida por el Sr. supervisor del centro y con acreditación para operar en instalaciones de radiodiagnóstico, quienes aceptaron la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la protección radiológica.
	Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente inicio de la inspección de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a restancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.
	Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:
	GENERALIDADES
	- No se observan discrepancias significativas en relación con los datos registrales
	- La instalación se encontraba ubicada en la planta -1
The same	- Linda en los planos superior e inferior con local comercial y dependencias del centro respectivamente
Same	- Dispone de 10 equipos de Rayos X situados en 8 dependencias



- Está disponible el plano de la instalación			
-Disponen de 1 acreditación pa y 5 acreditaciones par médico a nombre de		el Dr ones de radiodiagnóstico	
medice di nemare de).	sustituta de la	
que se encuentra de	baja maternal		
4.000.000.000.000			
- Disponen de 4 acreditaciones p	ara dirigir a nombre d	e los Dres.	
para dirigir en instalacione	es de radiodiagnóstico	dental	
- No estaba disponible la homo	ologación de la acred	itación de la Dra.	
- Estaban disponibles 5 dosímetro de las salas dentales para la real	•		
- Disponen de un convenio con del control dosimétrico de la insta	e lación	para la realización	
- No estaba disponible la asign personal dental			
- Estaba disponibles los registros últimos 5 años			
El personal, que está clasificad modo voluntario en el		ido a revisión médica de año 2012	
- Estaba disponible el contrato co anualmente		del año 1995 renovado	
- Estaba disponible el programa d	le garantía de control d	de calidad	
- Estaba disponible el programa d	le protección radiológio	ca actualizado	
- Se disponía del certificado de 22.01.2013 correspondiente al añ	conformidad emitido o 2012	oor en fecha	
Estaban disponibles los control equipos realizados por	en fecha 16.11.2012	<u></u>	
- En las revisiones de 2012 no se - En dichos controles se realizaba			
- La asistencia técnica de los equ	uipos convencionales v	/ el ortopantomógrafo era	
realizada por	y del mamógrafo y o	• •	

	- Estaban disponibles los registros de las revisiones preventivas y correctivas de todos los equipos
	- Enviaban el informe periódico al SCAR y al CSN
	- Las salas de los equipos fijos disponen de las normas de funcionamiento y procedimientos de trabajo
	- Las salas se encuentran señalizadas y con acceso controlado
	- Todas las salas se encontraban plomadas a excepción de la sala 5 dental
	- Disponen de carteles de aviso a embarazadas
	- Disponían de 4 delantales plomados, 7 protectores gonadales, 2 pares de guantes y 2 protectores de tiroides
	- Como cuerpo dispersor se utiliza un cuerpo de plástico con una altura de agua de unos 15 cm o phantomas de los propios equipos
i,	- El equipo utilizado por la Inspección para la detección de los niveles de radiación fue uno de la firma modelo n/s 1190
•	Sala de Radiología
	 Lindaba con: - cimientos vestuarios 1 y 2 y zona de control parking y zona técnica parking.
	- Estaban instalados 3 equipos de rayos X: dos convencionales y un ortopantomógrafo
	- El <u>primer equipo instalado destinado a radiografía convencional</u> era de la firma nº serie V2W2556 de 125 kv y 500 mA
	- No se midieron tasas de dosis significativas en las condiciones de 90 Kv, 200 m/4, 0,5 s con el haz dirigido hacia la mesa
	segundo equipo instalado destinado a radiografía convencional era de la firma de 160 kv y 600 mA
	- No se midieron tasas de dosis significativas en las condiciones de 90 Kv, 200 mA, 0,5 s con el haz dirigido hacia la mesa



	The Control of the Co				
	- El <u>tercer equipo de</u> firma características máxin de ortopantomografí) modelo mas de funciona	miento de	nº de se 81 kV y 10 mA	rie 74938 con unas A, para la realización
	- Los disparos se realizaban desde la zona de control				
		n tasas de dosi	s significa	ativas en el lu	sticas de 75 kV y 10 gar ocupado por el
()	Sala de Mamografí	<u>a</u>			
	- Lindaba con:	patio de lucessala de densitoalmacénparking y antes			
	- El equipo de mam				nº serie
	402271BU1 de 35 k	•			
			•		eron tasas de dosis or
	Sala Densitometría	1			
	- Lindaba con:	sala de mamozona técnicasala CRCsala de espera			
	- El equipo de den serie 21794 de 76 k				nº
		•	•		nna no se midieron
	Sala 1 dental				
	Dicha dependencia	a lindaba con:	laboratoedificiosala 2pasillo		
	- El equipo fijo de ra nº de serie 611758 intraoral	de 65 Kv y 7,5	mA para	la realización o	modelo de radiografía dental

- El equipo disponía de un disparador instalado fuera de la dependencia.-----

- Con un tiempo de exposición de 0,5 segundos y el haz de radiación dirigido hacia el laboratorio, no se midieron tasas de dosis significativas en el lugar ocupado por el operador en el pasillo ni en el laboratorio. -----

Sala 2 dental

- Dicha	denender	icia lindaba	con.	- sala 1
- Dicha	dependen	icia ili luaba	COH.	- Sala I

- edificio anexo

- sala 3

- pasillo

- El equipo fijo de rayos X instalado era de la firma	modelc	
nº de serie TFXA055 de 70 Kv y 8 mA para la realización de rac	diografía	denta
intraoral		

- El equipo disponía de un disparador instalado fuera de la dependencia.-----
- Con un tiempo de exposición de 0,5 segundos y el haz de radiación dirigido hacia la sala 3, no se midieron tasas de dosis significativas en el lugar ocupado por el operador en el pasillo ni en la sala 3. ------

Sala 3 dental

- Dicha dependencia lindaba con: - sala 2

- edificio anexo

- sala 4

- pasillo

- El equipo fijo de rayos X instalado era de la firma	modelc	0
de serie REXJ207 de 70 Kv y 8 mA para la realización de ra	diografía	dental
intraoral		

- El equipo disponía de un disparador instalado fuera de la dependencia.-----

Con un tiempo de exposición de 0,5 segundos y el haz de radiación dirigido hacia la sala 2, no se midieron tasas de dosis significativas en el lugar ocupado por el operador en el pasillo ni en la sala 2. ---------------------------------

Sala 4 dental

- Dicha dependencia lindaba con:

- Sala 3

- edificio anexo

- despacho

- pasillo y laboratorio

- El equipo fijo de rayos X instalado era de la firma

modelo





nº de serie 611757	de 65 Kv y 7.5 mA para la realización de radiografía dental
intraoral	

- El equipo disponía de un disparador instalado fuera de la dependencia.-----
- Con un tiempo de exposición de 0,5 segundos y el haz de radiación dirigido hacia la sala 3, no se midieron tasas de dosis significativas en el lugar ocupado por el operador en el pasillo ni en la sala 3. ------

Sala 5 dental


- Dicha dependencia lindaba con:
- extracciones
- despacho de la supervisora
- pasillo
- despacho de cirugía
- El equipo fijo de rayos X instalado era de la firma modelc nº de serie WJYA 436/437 de 60 Kv y 7 mA para la realización de radiografía dental intraoral.-----
- El equipo disponía de un disparador instalado fuera de la dependencia.-----
- Con un tiempo de exposición de 0,5 segundos y el haz de radiación dirigido hacia el sillón dental, no se midieron tasas de dosis significativas en el lugar ocupado por el operador en el pasillo ni en el despacho de la supervisora.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes y la referida autorización, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives del Departament d'Empresa i Ogupació de la Generalitat de Catalunya a 10 de abril de 2013.

Filmado:



TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento obre instalaciones nucleares y radiactivas (Real Decreto 1836/1999, BOE 313 el 31.12.1999 - versión castellana y BOE 1 del 20.01.2000 - versión catalana), e invita a un representante acreditado de Quality Medical Service SL, a que con u firma haga constar, a continuación, las manifestaciones que estime ertinentes.







	Barcelona 30	de Abril de 2013
Generalitat de Catalunya Departamnet D´Empresa i Ocupació		oo sh Garan di di Brenewe. Angelo Industriesi
Direcció General d'Energia, Mines i Segurita Servei de coordinación d.Activitats radioactiv	24. A.	non 02988: 5007-2023 : 02765-52918-53550-5-5
	Seci	etyse of entresis
Assumpte: Acta D´ inspecció CSN-GC/AIN/0)1/RX7B-12155/20	013
A/A Sra. Inspectora de l'SCAR, acreditada pel CSN		
Benvolguda,Sra.		
D'acord amb l'informació de l'acta de Inspecció rea dies 2 i 9 d'Abril, li envio una d'elles signada, i li adju incidències que es van detectar durant la seva	nto, les correccions q	ue hem realitzat a les
Clinica Dental:		
• Full de càlcul que hem integrat al nostre Programa personal, partint de la lectura dels dosímetres de L´A		
Covalidació de l'acreditació de la Dra		
 Documents de pagament de taxes, del Consell de S que ha iniciat la nostra Odontòloga, Dra. , per la Direcció d'instal·lacions Radioactives 		e justifiquen el procés idació de l'acreditació
Atte.,	<i>f</i> r	Atte.
Directora General de Q.M.S.	Sunanicár Badih	dingnostic Q.M.S.



Diligencia

•	ción CSN-GC/AIN/1/RX/B-12155/2013 realizada el activa QUALITY MEDICAL SERVICE, SL, sita en
·	i, el titular de la instalación radiactiva incluye
comentarios y alegaciones a su co	ntenido.
Don/Doña	inspector/a acreditado/a del CSN que la

Se acepta el comentario
No se acepta el comentario
X El comentario o alegación no modifica el contenido del acta

Barcelona, 22 de mayo de 2013

suscribe, manifiesta lo siguiente:

